# GRUPO PANA S.A.

Av.Aviación No. 4928 URB HIGUERETA
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - Lima

**Telf:** 616-8600
**Email:** canalvirtual@grupopana.com.pe / https://grupopana.com.pe

**RUC N. 20100144922**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**F089-00007331**

**RAZÓN SOCIAL:** EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS TUMILACA - POCATA - COSCORE - TALA - ECOSER TPCT

**DIRECCIÓN:** OTR.EL MOLINO TUMILACA MZA. C LOTE. 4 SEC. EL MOLINO TUMILA SEC. EL MOLINO TUMILACA (COLEGIO EL MOLINO TUMILACA) Torata - Mariscal Nieto - Moquegua

**RUC:** 20606009951
**MONEDA:** SOLES **HORA:** 09:23:02
**N° OC:**
**ASESOR:** Alex Salas

**FECHA DE EMISIÓN:** 02-04-2026
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 17-04-2026
**CONDICIÓN DE PAGO:** Crédito a 15 días
**DOCUMENTO SAP:** 0090237823
**PLACA/SERIE:** BPA825/585313
**MOTOR/CHASIS:** 1GD-G244569/8AJKA3CD2N3090102
**KILOMETRAJE:** 107318.00

| CANT. | CÓDIGO | DESCRIPCION | UNID | VALOR UNITARIO | DSCTO | IMPORTE TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | FR281C-TY-P | RECTIFICAR DISCO DE FRENO (PAR) | HRA | 320.34 | 0.00 | 320.34 |
| 1.000 | FR127C-TY | CAMBIAR IMPLEMENTO DE CALIPER DE DI | HRA | 272.25 | 136.13 | 136.12 |
| 1.000 | Z044650K391 | JGO. DE PASTILLAS DE FRENO 1GD 2GD | UN | 1093.99 | 634.51 | 459.48 |
| 2.000 | Z0882380010 | LIQUIDO DE FRENO (354 ML) | UN | 48.59 | 53.45 | 43.73 |
| 1.000 | Z044780K250 | ACC. DE CALIPER 1GD HILUX | UN | 797.29 | 318.92 | 478.37 |
| 1.000 | ZFO330 | FOCO LAGRIMA 12V-5W | UN | 0.77 | 0.08 | 0.69 |
| 1.000 | Z8538130220 | INYECTOR DE AGUA MARK2 | UN | 122.57 | 36.77 | 85.80 |

**SON: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 95 /100 SOLES**
**OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN**

| Total nro de cuotas | Tipo de transacción | Importe neto | Fecha de vencimiento | Importe Detracción |
|---|---|---|---|---|
| Cuota001 | Credito | S/ 1,582.95 | 17-04-2026 | S/ 216.00 |

OPERACION SUJETA AL SPOT, RS.071-2018-SUNAT,Bco.Nación 00000364991-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES - 12.00%

**Somos Agentes de Retención, Notificación 0021604200110**

Toda devolución de repuesto que se encuentre inherente a la responsabilidad del cliente tendrá una penalidad del 30% del valor del repuesto, no se aceptarán devoluciones de repuestos solicitados vía importación, ni después de 7 días calendario.

**OBSERVACIONES**

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL VENTAS** | S/ 1,524.53 |
| **ANTICIPOS** | S/ 0.00 |
| **OP.GRAVADAS** | S/ 1,524.53 |
| **OP.INAFECTAS** | S/ 0.00 |
| **OP.EXONERADAS** | S/ 0.00 |
| **OP.GRATUITAS** | S/ 0.00 |
| **TOT.DSCTO** | S/ 0.00 |
| **I.G.V.** | S/ 274.42 |
| **REDONDEO** | S/ 0.00 |
| **ICBPER** | S/ 0.00 |
| **TOTAL A PAGAR** | **S/ 1,798.95** |