TOYOTA

HOJA DE INSPECCIÓN Y RECOMENDACIONES

TOYOTA DEL PERÚ
Customer Service Field Operation & Planning
Gestión de Proyectos y Capacitación

OK/REEMPLAZADO | REEMPLAZO/REPARACIÓN FUTURA | REEMPLAZO/REPARACIÓN INMEDIATA

ASESOR DE SERVICIO

Cliente: Ewer

Placa: BNX807

	Recepción		Entrega	
	OK	NO	OK	NO
Cliente participa en el inventario?	☐	☐	☑	☐
Condición de limpieza	☐ Buena ☐ Regular	☐ Mala	☑ Buena ☐ Regular	☐ Mala

Método de Sujeción de Alfombras

	Recepción		Entrega	
	OK	NO	OK	NO
Sujeción	☑	☐	☑	☐
Alfombra original	☐	☐	☐	☐

Condición - solo para instalación incorrecta: ☐ Uno ☐ Dos o más ☐ Sobre los pedales ☐ Otros

Recomendación para el correcto uso de alfombras: ☐ Adquirir alfombra con sistema de sujeción. ☐ Sujetar correctamente ☐ NO usar alfombras

Para asegurar una correcta instalación de la alfombra

- Instale solamente alfombras **diseñadas para el modelo**.
- **Asegure** firmemente con los retenedores
- **Nunca use más de** una alfombra.
- Instale siempre en la **posición correcta**.

Inspección visual



A=Arañado X=Dañado O=Abollado F=Faltante

Pintura/Carrocería:
Aros
Tapiz:
Cliente desea Trade-in / Renovación: ☐

Neumático	Marca	Medición
Del. Izquierdo		7 mm
Del. Derecho		7 mm
Post. Derecho		6 mm
Post. Izquierdo		6 mm

Accesorios	SI	NO	Avería
Multimedia			
Sistema de audio			
Neblineros			
Cámara de estacionamiento			
Sensor de retroceso			
Estribos			
Aros			
Llantas			
Cromos			

Observaciones:

TÉCNICO

Inspección técnica

☑ Mantenimiento 74172 Km. ☐ Diagnóstico/Reparación/Otros N° OT 600080926E5

A. Interior del vehículo (REPARADO)

1	☑	☐	☐	Reloj y pantalla multi-información	☐
2	☑	☐	☐	Luces del tablero y de salón	☐
3	☑	☐	☐	Lavadores y limpia parabrisas	☐
4	☑	☐	☐	Ventilador / Desempañador	☐
5	☑	☐	☐	Retrovisores y tapasol	☐
6	☑	☐	☐	Claxon	☐
7	☑	☐	☐	Timón y columna de dirección	☐
8	☑	☐	☐	A/C	☐
9	☑	☐	☐	Radio / Multimedia	☐
10	☑	☐	☐	Asientos y cinturones de seguridad	☐
11	☑	☐	☐	Lunas y pestillos	☐
12	☑	☐	☐	Freno de estacionamiento	☐
13	☑	☐	☐	Pedal de freno y embrague	☐
14	☑	☐	☐	Filtro de A/C	☐

B. Exterior del vehículo (REPARADO)

15	☑	☐	☐	Faros/Direccionales delant. y post.	☐
16	☑	☐	☐	Tapa del tanque de combustible	☐
17	☑	☐	☐	Medición de gases de escape	☐

C. Compartimiento del motor (REPARADO)

18	☑	☐	☐	Fugas (aceite, agua, combustible)	☐
19	☑	☐	☐	Correas transmisoras	☐
20	☐	☐	☐	Correa de distribución	☐
21	☐	☐	☐	Cadena de distribución	☐
22	☐	☐	☐	Bujías (iridio → cada 95 000km)	☐
23	☑	☐	☐	Condición de la batería	☐
24	☑	☐	☐	Tensión de la batería: 12.72 V.	☐
25	☑	☐	☐	Filtro de aire del motor	☐
26	☐	☐	☐	Filtro de combustible (int. tanque)	☐
27	☐	☐	☐	Filtro de combustible tipo metálico	☐
28	☑	☐	☐	Filtro de combustible (elemento)	☐

D. Fluidos (REPARADO)

29	☑	☐	☐	Aceite del motor	☐
30	☑	☐	☐	Líquido del limpia parabrisas	☐
31	☑	☐	☐	Refrigerante del motor	☐
32	☑	☐	☐	Líquido de freno	☐
33	☑	☐	☐	Líquido de embrague	☐
34	☐	☐	☐	Aceite de transmisión automática (si tiene varilla de inspección)	☐
35	☑	☐	☐	Aceite de transmisión mecánica	☐
36	☑	☐	☐	Aceite de dirección hidráulica	☐
37	☑	☐	☐	Aceite de transferencia	☐
38	☑	☐	☐	Aceite de diferencial delantero	☐
39	☑	☐	☐	Aceite de diferencial posterior	☐

E. Debajo del vehículo (REPARADO)

40	☑	☐	☐	Cremallera de dirección	☐
41	☑	☐	☐	Terminal de dirección	☐
42	☑	☐	☐	Tubería del sistema de frenos	☐
43	☑	☐	☐	Fugas de aceite, agua, combustible y/u otros fluidos	☐
44	☑	☐	☐	Tubo de escape	☐
45	☑	☐	☐	Ponchos de cremallera	☐
46	☑	☐	☐	Suspensión delantera	☐
47	☑	☐	☐	Suspensión posterior	☐
48	☑	☐	☐	Inspección y ajuste de pernos de la suspensión, escape y carrocería.	☐
49	☑	☐	☐	Filtro de aceite	☐
50	☑	☐	☐	Limpieza de los discos de freno	☐
51	☑	☐	☐	Limpieza de los tambores de freno	☐
52	☑	☐	☐	Lubricación del cardán	☐
53	☑	☐	☐	Rótula del trapecio y guardapolvo	☐
54	☑	☐	☐	Pernos del cardán	☐
55	☐	☐	☐	Soporte del cardán	☐

F. Presión de neumáticos

	[Inicial]	[Final]
Delantero Izquierdo	psi	38 psi
Delantero Derecho	psi	37 psi
Posterior Izquierdo	psi	36 psi
Posterior Derecho	psi	36 psi
Llanta de Repuesto	psi	psi

G. Frenos (REPARADO)

PASTILLAS

Del. Izquierdo	9 mm	☑	☐	☐	☐
Del. Derecho	9 mm	☑	☐	☐	☐
Post. Izquierdo	mm	☐	☐	☐	☐
Post. Derecho	mm	☐	☐	☐	☐

> 7 mm | 6 ~ 4 mm | 3 ~ 0 mm

DISCOS

Del. Izquierdo	27.7 mm	☑	☐	☐	☐
Del. Derecho	27.7 mm	☑	☐	☐	☐
Post. Izquierdo	mm	☐	☐	☐	☐
Post. Derecho	mm	☐	☐	☐	☐

ZAPATAS

Post. Izquierdo	3.3 mm	☑	☐	☐	☐
Post. Derecho	3.3 mm	☑	☐	☐	☐

> 3 mm | 3 ~ 2 mm | 2 ~ 0 mm

TAMBORES

Post. Izquierdo	296 mm	☑	☐	☐	☐
Post. Derecho	296 mm	☑	☐	☐	☐

AROS Fierro ☑ Aleación ☐

Del. Izquierdo	☑	☐	☐	☐
Del. Derecho	☑	☐	☐	☐
Post. Izquierdo	☑	☐	☐	☐
Post. Derecho	☑	☐	☐	☐

ESPÁRRAGOS

Del. Izquierdo	☑	☐	☐	☐
Del. Derecho	☑	☐	☐	☐
Post. Izquierdo	☑	☐	☐	☐
Post. Derecho	☑	☐	☐	☐

Observaciones:

Unidad forqueada a Rosa Nim.

Declaro haber retirado mi vehículo en las condiciones registradas en este check list y haber recibido la información correspondiente

Fecha: 07 / 05 / 26 Hora: 16 : 36

Firma del cliente o persona autorizada

N°	DESCRIPCION DE OBSERVACIONES	CANT	OBSERVACIÓN LEVANTADA SI	NO
1	Cambio Cruceta Cardan de transparencia 2UND		✓	
2	Cambio grasa Accesorios.		✓	
3	Cambio filtro A.C.		✓	
4	Se Recomienda Cambio filtro aceite motor		✓	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

GRUPO PANA S.A.

ALEX SALAS CABRERA
SUPERVISOR DE TALLER

V°B°

ASESOR DE SERVICIO