

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS TUMILACA - POCATA - COSCORE - TALA - ECOSER TPCT

DIRECCIÓN: OTR. EL MOLINO TUMILACA MZA. C LOTE. 4 SEC. EL MOLINO TUMILA SEC. EL MOLINO TUMILACA (COLEGIO EL MOLINO TUMILACA) Torata - Mariscal Nieto - Moquegua

RUC: 20606009951

MONEDA: SOLES

HORA: 16:16:38

N° OC:
ASESOR: Alex Salas

FECHA DE EMISIÓN: 17-03-2026

FECHA DE VENCIMIENTO: 01-04-2026

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito a 15 días

DOCUMENTO SAP: 0090227663

PLACA/SERIE: BHO763/

MOTOR/CHASIS: /8AJKA3CD1M3082507

KILOMETRAJE: 75239.00

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCION	UNID	VALOR UNITARIO	DSCTO	IMPORTE TOTAL
1.000	MAT075K-GUN126L-MT	MATERIALES MANTENIMIENTO 075K MT	UN	41.00	4.10	36.90
1.000	MO075K-GUN126L-MT	MANO DE OBRA 075K MT	HRA	285.70	100.00	185.70
1.000	LA382C-TY	COMPLEMENTO LAVADO MINERO	HRA	42.00	10.50	31.50
1.000	Z0047500WWF	ARTICULO QUIMICO AD1	UN	36.30	19.97	16.33
80.000	Z0888050002D	ACEITE 15W40 DIESEL DECILITRO TOYOT	UN	2.29	54.96	128.24
1.000	Z178010E030	17801-0L040, FILTRO DE AIRE 1GD-2GD	UN	242.86	150.57	92.29
1.000	Z9043012031	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER	UN	7.67	4.83	2.84
1.000	Z90915YZZD2	FILTRO DE ACEITE	UN	23.82	2.38	21.44

SON: SEISCIENTOS SIETE CON 98 /100 SOLES

Total nro de cuotas	Tipo de transacción	Importe neto	Fecha de vencimiento	Importe Detracción
Cuota001	Credito	S/ 607.98	01-04-2026	

Somos Agentes de Retención, Notificación 0021604200110

Toda devolución de repuesto que se encuentre inherente a la responsabilidad del cliente tendrá una penalidad del 30% del valor del repuesto, no se aceptarán devoluciones de repuestos solicitados vía importación, ni después de 7 días calendario.


 Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
 Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

SUB TOTAL VENTAS	S/ 515.24
ANTICIPOS	S/ 0.00
OP.GRAVADAS	S/ 515.24
OP.INAFECTAS	S/ 0.00
OP.EXONERADAS	S/ 0.00
OP.GRATUITAS	S/ 0.00
TOT.DSCTO	S/ 0.00
I.G.V.	S/ 92.74
REDONDEO	S/ 0.00
ICBPER	S/ 0.00
TOTAL A PAGAR	S/ 607.98

OBSERVACIONES