

OK/REEMPLAZADO

REEMPLAZO/REPARACIÓN FUTURA

REEMPLAZO/REPARACIÓN INMEDIATA

Cliente: Consorcio Corumog SAC

Placa: BMC-819

Recepción		Entrega	
OK	NO	OK	NO
☐	☐	☒	☐

Condición de limpieza: Buena ☐ Mala ☐ Regular ☒

Método de Sujeción de Alfombras

Recepción		Entrega	
OK	NO	OK	NO
☐	☐	☐	☐


Condición - solo para instalación incorrecta: Forro ☐ Sobre los pedales ☐ Dos o más ☐ Otros ☐

Recomendación para el correcto uso de alfombras: Adquirir alfombra con sistema de sujeción ☐ Sujetar correctamente ☐ NO usar alfombras ☐

Para asegurar una correcta instalación de la alfombra

- Instale solamente alfombras diseñadas para el modelo.
- Asegure firmemente con los retenedores.
- Nunca use más de una alfombra.
- Instale siempre en la posición correcta.

Inspección visual



A=Arañado X=Dañado O=Abollado F=Faltante

Pintura/Carrocería:

Aros:

Tapiz:

Cliente desea Trade-in / Renovación: ☐

Neumático	Marca	Medición
Del. Izquierdo		3 mm
Del. Derecho		3 mm
Post. Derecho		3 mm
Post. Izquierdo		3 mm

Accesorios	SI	NO	Avería
Multimedia			
Sistema de audio			
Neblineros			
Cámara de estacionamiento			
Sensor de retroceso			
Estribos			
Aros			
Llantas			
Cromos			

Observaciones:

Inspección técnica

Mantenimiento

Km.

Diagnóstico/Reparación/Otros

Nº OT 6000SR545

A. Interior del vehículo

	REPARADO
1 ☒ Reloj y pantalla multi-información	☐
2 ☒ Luces del tablero y de salón	☐
3 ☒ Lavadores y limpia parabrisas	☐
4 ☒ Ventilador / Desempañador	☐
5 ☒ Retrovisores y tapasol	☐
6 ☒ Claxon	☐
7 ☒ Timón y columna de dirección	☐
8 ☒ A/C	☐
9 ☒ Radio / Multimedia	☐
10 ☒ Asientos y cinturones de seguridad	☐
11 ☒ Lunas y pestillos	☐
12 ☒ Freno de estacionamiento	☐
13 ☒ Pedal de freno y embrague	☐
14 ☒ Filtro de A/C	☐

B. Exterior del vehículo

	REPARADO
15 ☒ Faros/Direccionales delant. y post.	☐
16 ☒ Tapa del tanque de combustible	☐
17 ☒ Medición de gases de escape	☐

C. Compartimiento del motor

	REPARADO
18 ☒ Fugas (aceite, agua, combustible)	☐
19 ☒ Correas transmisoras	☐
20 ☒ Correa de distribución	☐
21 ☒ Cadena de distribución	☐
22 ☒ Bujías (iridio → cada 95 000km)	☐
23 ☒ Condición de la batería	☐
24 ☒ Tensión de la batería: <u>12.8</u> v.	☐
25 ☒ Filtro de aire del motor	☐
26 ☒ Filtro de combustible (int. tanque)	☐
27 ☒ Filtro de combustible tipo metálico	☐
28 ☒ Filtro de combustible (elemento)	☐

D. Fluidos

	REPARADO
29 ☒ Aceite del motor	☐
30 ☒ Líquido del limpia parabrisas	☐
31 ☒ Refrigerante del motor	☐
32 ☒ Líquido de freno	☐
33 ☒ Líquido de embrague	☐
34 ☒ Aceite de transmisión automática (si tiene varilla de inspección)	☐
35 ☒ Aceite de transmisión mecánica	☐
36 ☒ Aceite de dirección hidráulica	☐
37 ☒ Aceite de transferencia	☐
38 ☒ Aceite de diferencial delantero	☐
39 ☒ Aceite de diferencial posterior	☐

E. Debajo del vehículo

	REPARADO
40 ☒ Cremallera de dirección	☐
41 ☒ Terminal de dirección	☐
42 ☒ Tubería del sistema de frenos	☐
43 ☒ Fugas de aceite, agua, combustible y/u otros fluidos	☐
44 ☒ Tubo de escape	☐
45 ☒ Ponchos de cremallera	☐
46 ☒ Suspensión delantera	☐
47 ☒ Suspensión posterior	☐
48 ☒ Inspección y ajuste de pernos de la suspensión, escape y carrocería	☐
49 ☒ Filtro de aceite	☐
50 ☒ Limpieza de los discos de freno	☐
51 ☒ Limpieza de los tambores de freno	☐
52 ☒ Lubricación del cardán	☐
53 ☒ Rótula del trapezo y guardapolvo	☐
54 ☒ Pernos del cardán	☐
55 ☒ Soporte del cardán	☐

F. Presión de neumáticos

	[Inicial]	[Final]
Delantero Izquierdo	psi	33 psi
Delantero Derecho	psi	33 psi
Posterior Izquierdo	psi	36 psi
Posterior Derecho	psi	36 psi
Llanta de Repuesto	psi	psi

G. Frenos

PASTILLAS

Del. Izquierdo	3 mm	☒
Del. Derecho	3 mm	☒
Post. Izquierdo	mm	☐
Post. Derecho	mm	☐

DISCOS

Del. Izquierdo	27.90 mm	☒
Del. Derecho	27.95 mm	☒
Post. Izquierdo	mm	☐
Post. Derecho	mm	☐

ZAPATAS

Post. Izquierdo	1.9 mm	☒
Post. Derecho	1.9 mm	☒

TAMBORES

Post. Izquierdo	295 mm	☒
Post. Derecho	295 mm	☒

Espesor Mínimo: 254 mm. 295 mm. (4WD)
Espesor Máximo: 256 mm. 297 mm. (4WD)

Observaciones:

SE RECOMIENDA CAMBIAR FASAS (1.90 mm) ✓
SE RECOMIENDA REEMPLAZAR PASTILLAS (3 mm) ✓
SE RECOMIENDA ALINEAMIENTO (3 mm interior 5mm exterior)
SE RECOMIENDA RECTIFICADO DE TAMBORES.
TORQUE DE RUEDAS A 105 Nm

GRUPO PANAS.A.
ALEX SALAS GABRERA
SUPERVISOR DE TALLER

Declaro haber retirado mi vehículo en las condiciones registradas en este check list y haber recibido la información correspondiente

Fecha: 28/11/2025 Hora: 17:30

Firma del cliente o persona autorizada