TOYOTA

HOJA DE INSPECCIÓN Y RECOMENDACIONES

TOYOTA DEL PERÚ
Customer Service Field Operation & Planning
Gestión de Proyectos y Capacitación

OK/REEMPLAZADO | REEMPLAZO/REPARACIÓN FUTURA | REEMPLAZO/REPARACIÓN INMEDIATA

ASESOR DE SERVICIO

Cliente: Arintaya

Placa: BKT715

	Recepción OK	Recepción NO	Entrega OK	Entrega NO
Cliente participa en el inventario?	☑	☐	☑	☐
Condición de limpieza	☐ Buena ☐ Regular	☐ Mala	☐ Buena ☐ Regular	☐ Mala

Método de Sujeción de Alfombras

	Recepción OK	Recepción NO	Entrega OK	Entrega NO
Sujeción	☑	☐	☑	☐
Alfombra original	☐	☐	☐	☐

Condición - solo para instalación incorrecta: ☐ Corro ☐ Sobre los pedales ☐ Dos o más ☐ Otros

Recomendación para el correcto uso de alfombras:
- ☐ Adquirir alfombra con sistema de sujeción
- ☐ Sujetar correctamente
- ☐ NO usar alfombras

Para asegurar una correcta instalación de la alfombra
- Instale solamente alfombras **diseñadas para el modelo.**
- **Asegure** firmemente con los retenedores
- **Nunca use más de una alfombra.**
- Instale siempre en la **posición correcta.**

Inspección visual



A=Arañado X=Dañado O=Abollado F=Faltante

Pintura/Carrocería:
Aros:
Tapiz:

Cliente desea Trade-in / Renovación: ☐

Neumático	Marca	Medición
Del. Izquierdo		5 mm
Del. Derecho		5 mm
Post. Derecho		6 mm
Post. Izquierdo		6 mm

Accesorios	SI	NO	Avería
Multimedia			
Sistema de audio			
Neblineros			
Cámara de estacionamiento			
Sensor de retroceso			
Estribos			
Aros			
Llantas			
Cromos			

Observaciones:

TÉCNICO

Inspección técnica

■ Mantenimiento ____ Km. ■ Diagnóstico/Reparación/Otros N° OT ____

A. Interior del vehículo (REPARADO)

1. Reloj y pantalla multi-información
2. Luces del tablero y de salón
3. Lavadores y limpia parabrisas
4. Ventilador / Desempañador
5. Retrovisores y tapasol
6. Claxon
7. Timón y columna de dirección
8. A/C
9. Radio / Multimedia
10. Asientos y cinturones de seguridad
11. Lunas y pestillos
12. Freno de estacionamiento
13. Pedal de freno y embrague
14. Filtro de A/C

B. Exterior del vehículo (REPARADO)

15. Faros/Direccionales delant. y post.
16. Tapa del tanque de combustible
17. Medición de gases de escape

C. Compartimiento del motor (REPARADO)

18. Fugas (aceite, agua, combustible)
19. Correas transmisoras
20. Correa de distribución
21. Cadena de distribución
22. Bujías (iridio → cada 95 000km)
23. Condición de la batería
24. Tensión de la batería: 12,86v.
25. Filtro de aire del motor
26. Filtro de combustible (int. tanque)
27. Filtro de combustible tipo metálico
28. Filtro de combustible (elemento)

D. Fluidos (REPARADO)

29. Aceite del motor
30. Líquido del limpia parabrisas
31. Refrigerante del motor
32. Líquido de freno
33. Líquido de embrague
34. Aceite de transmisión automática (si tiene varilla de inspección)
35. Aceite de transmisión mecánica
36. Aceite de dirección hidráulica
37. Aceite de transferencia
38. Aceite de diferencial delantero
39. Aceite de diferencial posterior

E. Debajo del vehículo (REPARADO)

40. Cremallera de dirección
41. Terminal de dirección
42. Tubería del sistema de frenos
43. Fugas de aceite, agua, combustible y/u otros fluidos
44. Tubo de escape
45. Ponchos de cremallera
46. Suspensión delantera
47. Suspensión posterior
48. Inspección y ajuste de pernos de la suspensión, escape y carrocería.
49. Filtro de aceite
50. Limpieza de los discos de freno
51. Limpieza de los tambores de freno
52. Lubricación del cardán
53. Rótula del trapecio y guardapolvo
54. Pernos del cardán
55. Soporte del cardán

F. Presión de neumáticos [Inicial] [Final]

	Inicial	Final
Delantero Izquierdo	psi	33 psi
Delantero Derecho	psi	33 psi
Posterior Izquierdo	psi	36 psi
Posterior Derecho	psi	36 psi
Llanta de Repuesto	psi	psi

G. Frenos (REPARADO)

PASTILLAS

Del. Izquierdo	10 mm
Del. Derecho	10 mm
Post. Izquierdo	mm
Post. Derecho	mm

> 7 mm | 6 ~ 4 mm | 3 ~ 0 mm

DISCOS

Del. Izquierdo	27,6 mm
Del. Derecho	27,6 mm
Post. Izquierdo	mm
Post. Derecho	mm

ZAPATAS

Post. Izquierdo	4,7 mm
Post. Derecho	4,7 mm

> 3 mm | 3 ~ 2 mm | 2 ~ 0 mm

TAMBORES

Post. Izquierdo	295 mm
Post. Derecho	295 mm

AROS — Fierro ☐ Aleación ☐

Del. Izquierdo ☐
Del. Derecho ☐
Post. Izquierdo ☐
Post. Derecho ☐

ESPÁRRAGOS

Del. Izquierdo ☐
Del. Derecho ☐
Post. Izquierdo ☐
Post. Derecho ☐

Observaciones:

- Recomendable Cambio ATF
- Recomendable Cambio Filtro AC y de Motor

GRUPO PANA S.A.

CONFORMIDAD DE OBSERVACIONES LEVANTADAS

GRUPO PANA

MARCOS PALOMARES
JEFE DE SERVICIO

Torque Neumatico a 77 libras

Declaro haber retirado mi vehículo en las condiciones registradas en este check list y haber recibido la información correspondiente

Fecha: 13 / 05 / 26 Hora: ____ : ____

Firma del cliente o persona autorizada