TOYOTA

HOJA DE INSPECCIÓN Y RECOMENDACIONES

TOYOTA DEL PERÚ
Customer Service Field Operation & Planning
Gestión de Proyectos y Capacitación

OK/REEMPLAZADO | REEMPLAZO/REPARACIÓN FUTURA | REEMPLAZO/REPARACIÓN INMEDIATA

ASESOR DE SERVICIO

Cliente: Ecusur

Placa: BUX881

	Recepción OK	Recepción NO	Entrega OK	Entrega NO
Cliente participa en el inventario?	☐	☐	☐	☐
Condición de limpieza	☐ Buena ☐ Regular	☐ Mala	☐ Buena ☐ Regular	☐ Mala

Método de Sujeción de Alfombras

	Recepción OK	Recepción NO	Entrega OK	Entrega NO
Sujeción	☐	☐	☐	☐
Alfombra original	☐	☐	☐	☐

Condición - solo para instalación incorrecta: ☐ Atrás ☐ Sobre los pedales ☐ Dos o más ☐ Otros

Recomendación para el correcto uso de alfombras:
☐ Adquirir alfombra con sistema de sujeción.
☐ Sujetar correctamente
☐ NO usar alfombras

Para asegurar una correcta instalación de la alfombra
- Instale solamente alfombras **diseñadas para el modelo.**
- **Asegure** firmemente con los retenedores
- **Nunca use más de una** alfombra.
- Instale **siempre en la posición correcta.**

Inspección visual



A=Arañado X=Dañado O=Abollado F=Faltante

Pintura/Carrocería: _____
Aros: _____
Tapiz: _____

Cliente desea Trade-in / Renovación: ☐

Neumático	Marca	Medición
Del. Izquierdo		3.7 mm
Del. Derecho		3.4 mm
Post. Derecho		5 mm
Post. Izquierdo		5 mm

Accesorios	SI	NO	Avería
Multimedia			
Sistema de audio			
Neblineros			
Cámara de estacionamiento			
Sensor de retroceso			
Estribos			
Aros			
Llantas			
Cromos			

Observaciones:

TÉCNICO

Inspección técnica ☑ Mantenimiento 54771 Km. ☐ Diagnóstico/Reparación/Otros N° OT 6000091866

A. Interior del vehículo

					REPARADO
1	☑	☐	☐	Reloj y pantalla multi-información	☐
2	☑	☐	☐	Luces del tablero y de salón	☐
3	☑	☐	☐	Lavadores y limpia parabrisas	☐
4	☑	☐	☐	Ventilador / Desempañador	☐
5	☑	☐	☐	Retrovisores y tapasol	☐
6	☑	☐	☐	Claxon	☐
7	☑	☐	☐	Timón y columna de dirección	☐
8	☐	☐	☐	A/C	☐
9	☑	☐	☐	Radio / Multimedia	☐
10	☑	☐	☐	Asientos y cinturones de seguridad	☐
11	☑	☐	☐	Lunas y pestillos	☐
12	☑	☐	☐	Freno de estacionamiento	☐
13	☑	☐	☐	Pedal de freno y embrague	☐
14	☐	☑	☐	Filtro de A/C	☐

B. Exterior del vehículo

					REPARADO
15	☑	☐	☐	Faros/Direccionales delant. y post.	☐
16	☑	☐	☐	Tapa del tanque de combustible	☐
17	☐	☐	☐	Medición de gases de escape	☐

C. Compartimiento del motor

					REPARADO
18	☑	☐	☐	Fugas (aceite, agua, combustible)	☐
19	☐	☐	☐	Correas transmisoras	☐
20	☐	☐	☐	Correa de distribución	☐
21	☐	☐	☐	Cadena de distribución	☐
22	☐	☐	☐	Bujías (iridio → cada 95 000km)	☐
23	☑	☐	☐	Condición de la batería	☐
24	☐	☐	☐	Tensión de la batería: 12.10 V.	☐
25	☑	☐	☐	Filtro de aire del motor	☐
26	☐	☐	☐	Filtro de combustible (int. tanque)	☐
27	☐	☐	☐	Filtro de combustible tipo metálico	☐
28	☑	☐	☐	Filtro de combustible (elemento)	☐

D. Fluidos

					REPARADO
29	☑	☐	☐	Aceite del motor	☐
30	☑	☐	☐	Líquido del limpia parabrisas	☐
31	☑	☐	☐	Refrigerante del motor	☐
32	☑	☐	☐	Líquido de freno	☐
33	☑	☐	☐	Líquido de embrague	☐
34	☐	☐	☐	Aceite de transmisión automática (si tiene varilla de inspección)	☐
35	☑	☐	☐	Aceite de transmisión mecánica	☐
36	☑	☐	☐	Aceite de dirección hidráulica	☐
37	☑	☐	☐	Aceite de transferencia	☐
38	☑	☐	☐	Aceite de diferencial delantero	☐
39	☑	☐	☐	Aceite de diferencial posterior	☐

E. Debajo del vehículo

					REPARADO
40	☑	☐	☐	Cremallera de dirección	☐
41	☑	☐	☐	Terminal de dirección	☐
42	☑	☐	☐	Tubería del sistema de frenos	☐
43	☑	☐	☐	Fugas de aceite, agua, combustible y/u otros fluidos	☐
44	☐	☐	☐	Tubo de escape	☐
45	☑	☐	☐	Ponchos de cremallera	☐
46	☐	☐	☐	Suspensión delantera	☐
47	☐	☐	☐	Suspensión posterior	☐
48	☑	☐	☐	Inspección y ajuste de pernos de la suspensión, escape y carrocería.	☐
49	☑	☐	☐	Filtro de aceite	☐
50	☐	☐	☐	Limpieza de los discos de freno	☐
51	☐	☐	☐	Limpieza de los tambores de freno	☐
52	☑	☐	☐	Lubricación del cardán	☐
53	☐	☐	☐	Rótula del trapecio y guardapolvo	☐
54	☑	☐	☐	Pernos del cardán	☐
55	☑	☐	☐	Soporte del cardán	☐

F. Presión de neumáticos

	[Inicial]		[Final]	
Delantero Izquierdo	psi		33	psi
Delantero Derecho	psi		33	psi
Posterior Izquierdo	psi		36	psi
Posterior Derecho	psi		36	psi
Llanta de Repuesto	psi		psi	

G. Frenos

REPARADO

PASTILLAS

Del. Izquierdo	6	mm	☑	☐
Del. Derecho	6	mm	☑	☐
Post. Izquierdo		mm	☐	☐
Post. Derecho		mm	☐	☐

DISCOS

Del. Izquierdo	28	mm	☑	☐
Del. Derecho	28	mm	☑	☐
Post. Izquierdo		mm	☐	☐
Post. Derecho		mm	☐	☐

ZAPATAS

Post. Izquierdo	4	mm	☑	☐
Post. Derecho	4	mm	☑	☐

TAMBORES

Post. Izquierdo	245	mm	☑	☐
Post. Derecho	245	mm	☑	☐

AROS Fierro ☑ Aleación ☐

Del. Izquierdo	☑	☐	☐
Del. Derecho	☑	☐	☐
Post. Izquierdo	☑	☐	☐
Post. Derecho	☑	☐	☐

ESPÁRRAGOS

Del. Izquierdo	☑	☐	☐
Del. Derecho	☑	☐	☐
Post. Izquierdo	☑	☐	☐
Post. Derecho	☑	☐	☐

Observaciones:

- Cropps x 5
- Cambio filtro aire Motor
- Cambio filtro A/C

Jorge Manuel a 7 Lbs P.e.

Declaro haber retirado mi vehículo en las condiciones registradas en este check list y haber recibido la información correspondiente

Fecha: 18 / 05 / 26 Hora: 16:00

Firma del cliente o persona autorizada