

**CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD**

Moquegua, 28 de Noviembre de 2025

Señores: **CONSORCIO COREMOQ S.A.C.**

**Presente.**

Ref.: **MANTENIMIENTO DE 50000 Km (49,964 Kms)**

De nuestra consideración.

Hacemos constar, mediante la presente, que la unidad indicada a continuacion, perteneciente a la empresa CONSORCIO COREMOQ S.A.C. fue atendida con 50000 Km (49,964 Kms), en ese sentido aseguramos su OPERATIVIDAD y CONFIABILIDAD de la placa en mención por el servicio hasta la fecha en que requiera efectuarse en ella un siguiente servicio de mantenimiento (a los 55000 kms de recorrido) y/o reparaciones según observación.

ORDEN DE SERVICIO	PLACA	FECHA DE ENTREGA	MOTOR	V.I.N.
03 - 6000058545	BMC819	28/11/2025	1GDG240255	8AJKA3CD7N3089575

**Par de apriete de ruedas para Hilux 4WD y Pre-Runner: 105 N\*m (1071 kgf\*cm, 77 ft.\*lbf)**

Entregamos el presente documento a su solicitud como constancia de haberse efectuado la inspección indicada.

Sin otro particular,

Atentamente,



EDUARDO ROJAS SANCHEZ  
SUPERVISOR DE FLOTAS

**Grupo Pana S.A.**

T. (01) 616 8600

W. [grupopana.com.pe](http://grupopana.com.pe)

**San Miguel:** Av. La marina 3240

**Surco:** Av. Aviación 4928

**Surquillo:** Av. República de Panamá 4546

**Callao:** Av. Argentina 3698

**Moquegua:** Av. Andrés Avelino Cáceres S/N - Samegua

