

## CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

Moquegua, 30 de octubre del 2025.

Señores:

### CONSORCIO DE TRANSPORTES UNION MOQUEGUA

**Presente. -**

Ref. : INSPECCION GENERAL (78,327 KMS)

De nuestra consideración:

Hacemos constar, mediante la presente, que la unidad indicada a continuación, perteneciente a **CONSORCIO DE TRANSPORTES UNION MOQUEGUA** Fue atendida por Servicio de INSPECCION GENERAL (78,327 KMS) de acuerdo con lo establecido para dicho servicio, En ese sentido aseguramos su OPERATIVIDAD hasta la fecha en que requiera efectuarse en ella un siguiente servicio de mantenimiento (**a los 80,000 km de recorrido**) y/o reparaciones según observación.

ORDEN DE SERVICIO	PLACA	FECHA DE ENTREGA	MOTOR	V.I.N.
6000053822	BKS949	30/10/2025	1GD-G221093	8AJKA3CD0N3087148

**Par de apriete de ruedas para Hilux 4WD y Pre-Runner: 105 N\*m (1071 kgf\*cm, 77 ft. \*lbf)**

Entregamos el presente documento a su solicitud como constancia de haberse efectuado la inspección indicada.

Sin otro particular,

Atentamente,



-----  
**LUIS JALLIME**  
**JEFE POSVENTA DE NEGOCIOS CORPORATIVOS**

**Callao:** Av. Argentina 3698

**San Miguel:** Av. La Marina 3240

**Surco:** Av. Aviación 4928

**Surquillo:** Av. República de Panamá 4546

**Moquegua:** Av. Avelino Cáceres S/N Samegua

