

**CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD**

Moquegua, 12 de December de 2025

Señores: **CONSORCIO ILO 2020**

**Presente.**

Ref.: **MANTENIMIENTO DE 65000 Km (64938 KM)**

De nuestra consideración.

Hacemos constar, mediante la presente, que la unidad indicada a continuacion, perteneciente a CONSORCIO ILO 2020 atendida con 65000 Km (64938 KM) en ese sentido aseguramos su OPERATIVIDAD, hasta la fecha en que requiera efectuarse en ella un siguiente servicio de mantenimiento (a los 70000 Kms de recorrido) y/o reparaciones según observación.

ORDEN DE SERVICIO	PLACA	FECHA DE ENTREGA	MOTOR	V.I.N.
1-6000060925	BKT922	12/12/2025	1GDG220657	8AJKA3CDXN3087108

**Par de apriete de ruedas para Hilux 4WD y Pre-Runner: 105 N\*m (1071 kgf\*cm, 77 ft. \*lbf)**

Entregamos el presente documento a su solicitud como constancia de haberse efectuado la inspección indicada.

Sin otro particular,

Atentamente,



Marcos Antonio Palomares Rios

JEFE DE SERVICIO

