

## **CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD**

Moquegua, 13 de enero del 2026.

Señores:

### **CONSORCIO DE TRANSPORTES UNION MOQUEGUA**

**Presente. -**

Ref. : INSPECCION GENERAL (74,818 KMS)

De nuestra consideración:

Hacemos constar, mediante la presente, que la unidad indicada a continuación, perteneciente a **CONSORCIO DE TRANSPORTES UNION MOQUEGUA** Fue atendida por Servicio de INSPECCION GENERAL (74,818 KMS) de acuerdo con lo establecido para dicho servicio, En ese sentido aseguramos su OPERATIVIDAD hasta la fecha en que requiera efectuarse en ella un siguiente servicio de mantenimiento (**a los 80,000 km de recorrido**) y/o reparaciones según observación.

ORDEN DE SERVICIO	PLACA	FECHA DE ENTREGA	MOTOR	V.I.N.
6000066829	BKU805	13/01/2026	1GD-G223112	8AJKA3CD1N3087322

**Par de apriete de ruedas para Hilux 4WD y Pre-Runner:105 N\*m (1071 kgf\*cm, 77 ft. \*lbf)**

Entregamos el presente documento a su solicitud como constancia de haberse efectuado la inspección indicada.

Sin otro particular,

Atentamente,



**LUIS JALLIME**  
**JEFE POSVENTA DE NEGOCIOS CORPORATIVOS**



**Callao:** Av. Argentina 3698

**San Miguel:** Av. La Marina 3240

**Surco:** Av. Aviación 4928

**Surquillo:** Av. República de Panamá 4546

**Moquegua:** Av. Avelino Cáceres S/N Samegua

