

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

Moquegua, 15 de January de 2026

Señores: **CONSORCIO ILO 2020**

Presente.

Ref.: **MANTENIMIENTO DE 95000 Km (96954 KM)**

De nuestra consideración.

Hacemos constar, mediante la presente, que la unidad indicada a continuacion, perteneciente a CONSORCIO ILO 2020 atendida con 95000 Km (96954 KM) en ese sentido aseguramos su OPERATIVIDAD, hasta la fecha en que requiera efectuarse en ella un siguiente servicio de mantenimiento (a los 100000 Kms de recorrido) y/o reparaciones según observación.

ORDEN DE SERVICIO	PLACA	FECHA DE ENTREGA	MOTOR	V.I.N.
1-6000067250	BHW726	15/01/2026	1GDG178536	8AJKA3CD2M3080832

Par de apriete de ruedas para Hilux 4WD y Pre-Runner: 105 N*m (1071 kgf*cm, 77 ft. *lbf)

Entregamos el presente documento a su solicitud como constancia de haberse efectuado la inspección indicada.

Sin otro particular,

Atentamente,



Marcos Antonio Palomares Rios

JEFE DE SERVICIO

