

## CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

Moquegua, 17 de enero del 2026.

Señores:

**EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS TUMILACA - POCATA - COSCORE - TALA**

**Presente. -**

Ref. : INSPECCION GENERAL (75,103 KMS)

De nuestra consideración:

Hacemos constar, mediante la presente, que la unidad indicada a continuación, perteneciente a **EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS TUMILACA - POCATA - COSCORE - TALA** Fue atendida por Servicio de INSPECCION GENERAL (75,103 KMS) de acuerdo con lo establecido para dicho servicio, En ese sentido aseguramos su OPERATIVIDAD hasta la fecha en que requiera efectuarse en ella un siguiente servicio de mantenimiento (**a los 80,000 km de recorrido**) y/o reparaciones según observación.

ORDEN DE SERVICIO	PLACA	FECHA DE ENTREGA	MOTOR	V.I.N.
03 - 6000067842	BMD732	17/01/2026	1GD-G240204	8AJKA3CD2N3089564

**Par de apriete de ruedas para Hilux 4WD y Pre-Runner:105 N\*m (1071 kgf\*cm, 77 ft. \*lbf)**

Entregamos el presente documento a su solicitud como constancia de haberse efectuado la inspección indicada.

Sin otro particular,

Atentamente,



**EDUARDO ROJAS SANCHEZ**  
SUPERVISOR DE FLOTAS

**Grupo Pana S.A.**

T. (01) 616 8600

W. grupopana.com.pe

**San miguel:** Av. La marina 3240

**Surco:** Av. Aviación 4928

**Surquillo:** Av. República de Panamá 4546

**Callao:** Av. Argentina 3698

**Moquegua:** Av. Andrés Avelino Cáceres S/N - Samegua

