

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

Moquegua, 27 de January de 2026

Señores: **CONSORCIO ILO 2020**

Presente.

Ref.: **INSPECCION GENERAL (62557 KM)**

De nuestra consideración.

Hacemos constar, mediante la presente, que la unidad indicada a continuacion, perteneciente a CONSORCIO ILO 2020 fue atendida por el servicio de INSPECCION GENERAL (62557 KM) en ese sentido aseguramos su OPERATIVIDAD, hasta la fecha en que requiera efectuarse en ella un siguiente servicio de mantenimiento (a los 70000 Kms de recorrido) y/o reparaciones según observación.

ORDEN DE SERVICIO	PLACA	FECHA DE ENTREGA	MOTOR	V.I.N.
1-6000069866	BHS716	27/01/2026	1GDG178457	8AJKA3CD9M3080858

Par de apriete de ruedas para Hilux 4WD y Pre-Runner: 105 N*m (1071 kgf*cm, 77 ft. *lbf)

Entregamos el presente documento a su solicitud como constancia de haberse efectuado la inspección indicada.

Sin otro particular,

Atentamente,



Marcos Antonio Palomares Rios

JEFE DE SERVICIO

