

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

Moquegua, 22 de enero del 2026.

Señores:

ECOSEM ARUNTAYA

Presente. -

Ref. : INSPECCION GENERAL (116,696 KMS)

De nuestra consideración:

Hacemos constar, mediante la presente, que la unidad indicada a continuación, perteneciente a **ECOSEM ARUNTAYA** Fue atendida por Servicio de INSPECCION GENERAL (116,696 KMS) de acuerdo con lo establecido para dicho servicio, En ese sentido aseguramos su OPERATIVIDAD hasta la fecha en que requiera efectuarse en ella un siguiente servicio de mantenimiento (**a los 120,000 km de recorrido**) y/o reparaciones según observación.

ORDEN DE SERVICIO	PLACA	FECHA DE ENTREGA	MOTOR	V.I.N.
6000068834	BKS866	22/01/2026	1GD-G222327	8AJKA3CD0N3087263

Par de apriete de ruedas para Hilux 4WD y Pre-Runner:105 N*m (1071 kgf*cm, 77 ft. *lbf)

Entregamos el presente documento a su solicitud como constancia de haberse efectuado la inspección indicada.

Sin otro particular,

Atentamente,



LUIS JALLIME
JEFE POSVENTA DE NEGOCIOS CORPORATIVOS



Callao: Av. Argentina 3698

San Miguel: Av. La Marina 3240

Surco: Av. Aviación 4928

Surquillo: Av. República de Panamá 4546

Moquegua: Av. Avelino Cáceres S/N Samegua

