

## **CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD**

Moquegua, 30 de enero del 2026.

Señores:

### **ECOSEM ARUNTAYA**

#### **Presente.**

Ref. : MANTENIMIENTO DE 90,000 KMS (89,880 KMS).

De nuestra consideración

Hacemos constar, mediante la presente, que la unidad indicada a continuación, perteneciente a la empresa **ECOSEM ARUNTAYA** atendida por servicio de 90,000 KMS (89,880 KMS). aseguramos su OPERATIVIDAD, hasta la fecha en que requiera efectuarse en ella un siguiente servicio de mantenimiento (**a los 95,000 km de recorrido**) y/o reparaciones según observación.

ORDEN DE SERVICIO	PLACA	FECHA DE ENTREGA	MOTOR	V.I.N.
6000070518	BKT711	30/01/2026	1GD-G228419	8AJKA3CD8N3087978

**Par de apriete de ruedas para Hilux 4WD y Pre-Runner: 105 N\*m (1071 kgf\*cm, 77 ft. \*lbf)**

Entregamos el presente documento a su solicitud como constancia de haberse efectuado la inspección indicada.

Sin otro particular,

Atentamente,

  
-----  
**LUIS JALLIME CHAVEZ**  
**JEFE POSVENTA DE NEGOCIOS CORPORATIVOS**

**Callao:** Av. Argentina 3698

**San Miguel:** Av. La Marina 3240

**Surco:** Av. Aviación 4928

**Surquillo:** Av. República de Panamá 4546

**Moquegua:** Av. Avelino Cáceres S/N Samegua

