

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

Moquegua, 07 de marzo del 2026.

Señores:

ECOSEM ARUNTAYA

Presente. -

Ref. : INSPECCION GENERAL (96,885 KMS)

De nuestra consideración:

Hacemos constar, mediante la presente, que la unidad indicada a continuación, perteneciente a **ECOSEM ARUNTAYA** Fue atendida por Servicio de INSPECCION GENERAL (96,885 KMS) de acuerdo con lo establecido para dicho servicio, En ese sentido aseguramos su OPERATIVIDAD hasta la fecha en que requiera efectuarse en ella un siguiente servicio de mantenimiento (**a los 100,000 km de recorrido**) y/o reparaciones según observación.

ORDEN DE SERVICIO	PLACA	FECHA DE ENTREGA	MOTOR	V.I.N.
6000077699	BKT890	07/03/2026	1GD-G227293	8AJKA3CD0N3087800

Par de apriete de ruedas para Hilux 4WD y Pre-Runner:105 N*m (1071 kgf*cm, 77 ft. *lbf)

Entregamos el presente documento a su solicitud como constancia de haberse efectuado la inspección indicada.

Sin otro particular,

Atentamente,



LUIS JALLIME
JEFE POSVENTA DE NEGOCIOS CORPORATIVOS