

## CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

Moquegua, 27 de marzo del 2026.

Señores:

### CONSORCIO DE TRANSPORTES UNION MOQUEGUA

**Presente. -**

Ref. : INSPECCION GENERAL (123,592 KMS)

De nuestra consideración:

Hacemos constar, mediante la presente, que la unidad indicada a continuación, perteneciente a **CONSORCIO DE TRANSPORTES UNION MOQUEGUA** Fue atendida por Servicio de INSPECCION GENERAL (123,592 KMS) de acuerdo con lo establecido para dicho servicio, En ese sentido aseguramos su OPERATIVIDAD hasta la fecha en que requiera efectuarse en ella un siguiente servicio de mantenimiento (**a los 125,000 km de recorrido**) y/o reparaciones según observación.

ORDEN DE SERVICIO	PLACA	FECHA DE ENTREGA	MOTOR	V.I.N.
6000081778	BKU763	27/03/2026	1GD-G218062	8AJKA3CD5N3086870

**Par de apriete de ruedas para Hilux 4WD y Pre-Runner:105 N\*m (1071 kgf\*cm, 77 ft. \*lbf)**

Entregamos el presente documento a su solicitud como constancia de haberse efectuado la inspección indicada.

Sin otro particular,

Atentamente,



LUIS JALLIME

JEFE POSVENTA DE NEGOCIOS CORPORATIVOS