

## CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

Moquegua, 18 de marzo de 2026

Señores: **CONSORCIO COREMOQ S.A.C.**

### Presente.

Ref.: **MANTENIMIENTO DE 125000 Km (124889)**

De nuestra consideración.

Hacemos constar, mediante la presente, que la unidad indicada a continuación, perteneciente a la empresa CONSORCIO COREMOQ S.A.C. fue atendida con 125000 Km (124889), en ese sentido aseguramos su OPERATIVIDAD y CONFIABILIDAD de la placa en mencion por el servicio hasta la fecha en que requiera efectuarse en ella un siguiente servicio de mantenimiento (a los 130000 kms de recorrido) y/o reparaciones según observación.

ORDEN DE SERVICIO	PLACA	FECHA DE ENTREGA	MOTOR	V.I.N.
03 - 6000078980	BMH796	18/03/2026	1GDG242130	8AJKA3CD5N3089798

### **Par de apriete de ruedas para Hilux 4WD y Pre-Runner: 105 N\*m (1071 kgf\*cm, 77 ft.\*lbf)**

Entregamos el presente documento a su solicitud como constancia de haberse efectuado la inspección indicada.

Sin otro particular,

Atentamente,



-----  
EDUARDO ROJAS SANCHEZ  
SUPERVISOR DE FLOTAS

### **Grupo Pana S.A.**

T. (01) 616 8600

W. grupopana.com.pe

**San miguel:** Av. La marina 3240

**Surco:** Av. Aviación 4928

**Surquillo:** Av. República de Panamá 4546

**Callao:** Av. Argentina 3698

**Moquegua:** Av. Andrés Avelino Cáceres S/N - Samegua

