

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

Moquegua, 17 de abril de 2026

Señores:
CONSORCIO ILO 2020

Presente.

Ref.: **MANTENIMIENTO DE 55000 Kms (54,497 KMS)**

De nuestra consideración.

Hacemos constar, mediante la presente, que la unidad indicada a continuación, perteneciente a la empresa CONSORCIO ILO 2020 fue atendida con 54,497 KMS (55000), en ese sentido aseguramos su OPERATIVIDAD y CONFIABILIDAD de la placa en mencion por el servicio hasta la fecha en que requiera efectuarse en ella un siguiente servicio de mantenimiento (a los 60000 kms de recorrido) y/o reparaciones según observación.


| ORDEN DE SERVICIO | PLACA | FECHA DE ENTREGA | MOTOR | V.I.N. |
|-------------------|--------|------------------|------------|-------------------|
| 02 - 6000085478 | BHS801 | 17/04/2026 | 1GDG177419 | 8AJKA3CD6M3080610 |

Par de apriete de ruedas para Hilux 4WD y Pre-Runner: 105 N*m (1071 kgf*cm, 77 ft.*lbf)

Entregamos el presente documento a su solicitud como constancia de haberse efectuado la inspección indicada.

Sin otro particular,

Atentamente,



MARCOS PALOMARES RIOS
JEFE DE SERVICIOS

Grupo Pana S.A.

T. (01) 616 8600

W. grupopana.com.pe

San miguel: Av. La marina 3240

Surco: Av. Aviación 4928

Surquillo: Av. República de Panamá 4546

Callao: Av. Argentina 3698

Moquegua: Av. Andrés Avelino Cáceres S/N - Samegua

