

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

Moquegua, 17 de abril de 2026

Señores: **CONSORCIO COREMOQ S.A.C.**

Presente.

Ref.: **MANTENIMIENTO DE 105000 Km (105,887 Kms)**

De nuestra consideración.

Hacemos constar, mediante la presente, que la unidad indicada a continuación, perteneciente a la empresa CONSORCIO COREMOQ S.A.C. fue atendida con 105000 Km (105,887 Kms), en ese sentido aseguramos su OPERATIVIDAD y CONFIABILIDAD de la placa en mención por el servicio hasta la fecha en que requiera efectuarse en ella un siguiente servicio de mantenimiento (a los 110000 kms de recorrido) y/o reparaciones según observación.

ORDEN DE SERVICIO	PLACA	FECHA DE ENTREGA	MOTOR	V.I.N.
03 - 6000085395	BMC716	17/04/2026	1GDG244858	8AJKA3CD3N3090139

Par de apriete de ruedas para Hilux 4WD y Pre-Runner: 105 N*m (1071 kgf*cm, 77 ft.*lbf

Entregamos el presente documento a su solicitud como constancia de haberse efectuado la inspección indicada.

Sin otro particular,

Atentamente,



EDUARDO ROJAS SANCHEZ
SUPERVISOR DE FLOTAS

Grupo Pana S.A.

T. (01) 616 8600

W. grupopana.com.pe

San miguel: Av. La marina 3240

Surco: Av. Aviación 4928

Surquillo: Av. República de Panamá 4546

Callao: Av. Argentina 3698

Moquegua: Av. Andrés Avelino Cáceres S/N - Samegua

