

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

Moquegua, 5 de mayo del 2026.

Señores:

CONSORCIO COREMOQ

Presente. -

Ref. : INSPECCION GENERAL (121,179 KMS)

De nuestra consideración:

Hacemos constar, mediante la presente, que la unidad indicada a continuación, perteneciente a **CONSORCIO COREMOQ** Fue atendida por Servicio de INSPECCION GENERAL (121,179 KMS) de acuerdo con lo establecido para dicho servicio, En ese sentido aseguramos su OPERATIVIDAD hasta la fecha en que requiera efectuarse en ella un siguiente servicio de mantenimiento (**a los 125,000 km de recorrido**) y/o reparaciones según observación.

ORDEN DE SERVICIO	PLACA	FECHA DE ENTREGA	MOTOR	V.I.N.
6000089030	BMC911	05/05/2025	1GD-G242590	8AJKA3CD2N3089855

Par de apriete de ruedas para Hilux 4WD y Pre-Runner:105 N*m (1071 kgf*cm, 77 ft. *lbf)

Entregamos el presente documento a su solicitud como constancia de haberse efectuado la inspección indicada.

Sin otro particular,

Atentamente,



LUIS JALLIME

JEFE POSVENTA DE NEGOCIOS CORPORATIVOS

