

## CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

Moquegua, 09 de mayo del 2026.

Señores:

### CONSORCIO DE TRANSPORTES UNION MOQUEGUA

**Presente. -**

Ref. : INSPECCION GENERAL (113,701 KMS)

De nuestra consideración:

Hacemos constar, mediante la presente, que la unidad indicada a continuación, perteneciente a **CONSORCIO DE TRANSPORTES UNION MOQUEGUA** Fue atendida por Servicio de INSPECCION GENERAL (113,701 KMS) de acuerdo con lo establecido para dicho servicio, En ese sentido aseguramos su OPERATIVIDAD hasta la fecha en que requiera efectuarse en ella un siguiente servicio de mantenimiento (**a los 115,000 km de recorrido**) y/o reparaciones según observación.

ORDEN DE SERVICIO	PLACA	FECHA DE ENTREGA	MOTOR	V.I.N.
6000089264	BKU908	09/05/2026	1GD-G222712	8AJKA3CD8N3087284

**Par de apriete de ruedas para Hilux 4WD y Pre-Runner:105 N\*m (1071 kgf\*cm, 77 ft. \*lbf)**

Entregamos el presente documento a su solicitud como constancia de haberse efectuado la inspección indicada.

Sin otro particular,

Atentamente,



LUIS JALLIME

JEFE POSVENTA DE NEGOCIOS CORPORATIVOS