

### CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

Moquegua, 15 de mayo de 2026

Señores: **EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS MULTIPLES ARUNTAYA - ECOSEM ARUNTAYA**

**Presente.**

Ref.: **MANTENIMIENTO DE 70000 Kms (69,981 KMS)**

De nuestra consideración.

Hacemos constar, mediante la presente, que la unidad indicada a continuación, perteneciente a la empresa EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS MULTIPLES ARUNTAYA - ECOSEM ARUNTAYA fue atendida con 69,981 KMS (70000), en ese sentido aseguramos su OPERATIVIDAD y CONFIABILIDAD de la placa en mención por el servicio hasta la fecha en que requiera efectuarse en ella un siguiente servicio de mantenimiento (a los 75000 kms de recorrido) y/o reparaciones según observación.


ORDEN DE SERVICIO	PLACA	FECHA DE ENTREGA	MOTOR	V.I.N.
02 - 6000090231	BKU802	15/05/2026	1GD-G221645	8AJKA3CD4N3087198

**Par de apriete de ruedas para Hilux 4WD y Pre-Runner: 105 N\*m (1071 kgf\*cm, 77 ft.\*lbf)**

Entregamos el presente documento a su solicitud como constancia de haberse efectuado la inspección indicada.

Sin otro particular,

Atentamente,



MARCOS PALOMARES RIOS  
JEFE DE SERVICIOS

**Grupo Pana S.A.**

T. (01) 616 8600

W. grupopana.com.pe

**San miguel:** Av. La marina 3240

**Surco:** Av. Aviación 4928

**Surquillo:** Av. República de Panamá 4546

**Callao:** Av. Argentina 3698

**Moquegua:** Av. Andrés Avelino Cáceres S/N - Samegua

