

OK/REEMPLAZADO

REEMPLAZO/REPARACIÓN FUTURA

REEMPLAZO/REPARACIÓN INMEDIATA

Cliente: EcosorPlaca: BNY929

Recepción

Entrega

OK NO

OK NO

Cliente participa en el inventario? ☐ ☐ ☐ ☐Condición de limpieza ☐ Buena ☐ Mala ☒ Buena ☐ Mala Regular Regular

## Método de Sujeción de Alfombras

Recepción

Entrega

OK NO

OK NO

Sujeción ☐ ☐ ☐ ☐Alfombra original ☐ ☐ ☐ ☐Condición - solo para instalación incorrecta ☐ Forro ☐ Sobre los pedales ☐ Dos o más ☐ OtrosRecomendación para el correcto uso de alfombras ☐ Adquirir alfombra con sistema de sujeción ☐ Sujetar correctamente ☐ NO usar alfombras

Para asegurar una correcta instalación de la alfombra

- Instale solamente alfombras diseñadas para el modelo.


- Asegure firmemente con los retenedores.

- Nunca use más de una alfombra.

- Instale siempre en la posición correcta.



## Inspección visual



A=Arañado X=Dañado O=Abollado F=Faltante

Pintura/Carrocería: \_\_\_\_\_

Aros: \_\_\_\_\_

Tapiz: \_\_\_\_\_

Cliente desea Trade-in / Renovación: ☐

Neumático	Marca	Medición
Del. Izquierdo		5 mm
Del. Derecho		5 mm
Post. Derecho		6 mm
Post. Izquierdo		6 mm

Accesorios	SI	NO	Avería
Multimedia			
Sistema de audio			
Neblineros			
Cámara de estacionamiento			
Sensor de retroceso			
Estribos			
Aros			
Llantas			
Cromos			

## Observaciones:

## Inspección técnica

☒ Mantenimiento

Km.

☐ Diagnóstico/Reparación/OtrosN° OT 6000059379

## A. Interior del vehículo REPARADO

- 1 ☒ Reloj y pantalla multi-información
- 2 ☒ Luces del tablero y de salón
- 3 ☒ Lavadores y limpia parabrisas
- 4 ☒ Ventilador / Desempañador
- 5 ☒ Retrovisores y tapasol
- 6 ☒ Claxon
- 7 ☒ Timón y columna de dirección
- 8 ☒ A/C
- 9 ☒ Radio / Multimedia
- 10 ☒ Asientos y cinturones de seguridad
- 11 ☒ Lunas y pestillos
- 12 ☒ Freno de estacionamiento
- 13 ☒ Pedal de freno y embrague
- 14 ☒ Filtro de A/C

## B. Exterior del vehículo REPARADO

- 15 ☒ Faros/Direccionales delant. y post.
- 16 ☒ Tapa del tanque de combustible
- 17 ☒ Medición de gases de escape

## C. Compartimiento del motor REPARADO

- 18 ☒ Fugas (aceite, agua, combustible)
- 19 ☒ Correas transmisoras
- 20 ☒ Correa de distribución
- 21 ☒ Cadena de distribución
- 22 ☒ Bujías (iridio → cada 95 000km)
- 23 ☒ Condición de la batería
- 24 ☒ Tensión de la batería: 12.59 V.
- 25 ☒ Filtro de aire del motor
- 26 ☒ Filtro de combustible (int. tanque)
- 27 ☒ Filtro de combustible tipo metálico
- 28 ☒ Filtro de combustible (elemento)

## D. Fluidos REPARADO

- 29 ☒ Aceite del motor
- 30 ☒ Líquido del limpia parabrisas
- 31 ☒ Refrigerante del motor
- 32 ☒ Líquido de freno
- 33 ☒ Líquido de embrague
- 34 ☒ Aceite de transmisión automática (si tiene varilla de inspección)
- 35 ☒ Aceite de transmisión mecánica
- 36 ☒ Aceite de dirección hidráulica
- 37 ☒ Aceite de transferencia
- 38 ☒ Aceite de diferencial delantero
- 39 ☒ Aceite de diferencial posterior

## E. Debajo del vehículo REPARADO

- 40 ☒ Cremallera de dirección
- 41 ☒ Terminal de dirección
- 42 ☒ Tubería del sistema de frenos
- 43 ☒ Fugas de aceite, agua, combustible y/u otros fluidos
- 44 ☒ Tubo de escape
- 45 ☒ Ponchos de cremallera
- 46 ☒ Suspensión delantera
- 47 ☒ Suspensión posterior
- 48 ☒ Inspección y ajuste de pernos de la suspensión, escape y carrocería
- 49 ☒ Filtro de aceite
- 50 ☒ Limpieza de los discos de freno
- 51 ☒ Limpieza de los tambores de freno
- 52 ☒ Lubricación del cardán
- 53 ☒ Rótula del trapecio y guardapoivo
- 54 ☒ Pernos del cardán
- 55 ☒ Soporte del cardán

## F. Presión de neumáticos [Inicial] [Final]

- |                     |     |               |
|---------------------|-----|---------------|
| Delantero Izquierdo | psi | <u>22</u> psi |
| Delantero Derecho   | psi | <u>33</u> psi |
| Posterior Izquierdo | psi | <u>35</u> psi |
| Posterior Derecho   | psi | <u>38</u> psi |
| Llanta de Repuesto  | psi | psi           |

## G. Frenos REPARADO

- PASTILLAS**
- |                 |    |             |
|-----------------|----|-------------|
| Del. Izquierdo  | mm | <u>5</u> mm |
| Del. Derecho    | mm | <u>5</u> mm |
| Post. Izquierdo | mm | mm          |
| Post. Derecho   | mm | mm          |



- DISCOS**
- |                 |    |                |
|-----------------|----|----------------|
| Del. Izquierdo  | mm | <u>28.2</u> mm |
| Del. Derecho    | mm | <u>28.2</u> mm |
| Post. Izquierdo | mm | mm             |
| Post. Derecho   | mm | mm             |

- ZAPATAS**
- |                 |    |             |
|-----------------|----|-------------|
| Post. Izquierdo | mm | <u>3</u> mm |
| Post. Derecho   | mm | <u>3</u> mm |



- TAMBORES**
- |                 |    |                |
|-----------------|----|----------------|
| Post. Izquierdo | mm | <u>28.5</u> mm |
| Post. Derecho   | mm | <u>28.5</u> mm |

Espesor Mínimo: 254 mm 295 mm. (4WD)  
Espesor Máximo: 256 mm. 297 mm (4WD)

## Observaciones:

# Cambio de ATF ✓

# Unidad requiere alineamiento de dirección

# Esparagol en buen Estado ✓

GRUPO PANA S.A.  
ALEX GALAS CABRERA  
SUPERVISOR DE TALLER

Declaro haber retirado mi vehículo en las condiciones registradas en este check list y haber recibido la información correspondiente

Fecha: 02 / 12 / 2025 Hora: 15:30

Firma del cliente o persona autorizada