

OK/REEMPLAZADO

Cliente: Unai Moguei

Placa: BKU-805

Recepción: ☒ OK ☐ NO Entrega: ☒ OK ☐ NO

Cliente participa en el inventario? ☒ ☐

Condición de limpieza: ☐ Buena ☐ Mala ☐ Buena ☐ Mala ☐ Regular ☐ Regular

Método de Sujeción de Alfombras

Sujeción: ☒ OK ☐ NO Entrega: ☒ OK ☐ NO

Alfombra original: ☐ ☐

Condición - solo para instalación incorrecta: ☐ Forro ☐ Sobre los pedales ☐ Dos o más ☐ Otros

Recomendación para el correcto uso de alfombras: ☐ Adquirir alfombra con sistema de sujeción. ☐ Sujetar correctamente. ☐ NO usar alfombras

Para asegurar una correcta instalación de la alfombra

- Instale solamente alfombras diseñadas para el modelo.
- Asegure firmemente con los retenedores.
- Nunca use más de una alfombra.
- Instale siempre en la posición correcta.

REEMPLAZO/REPARACIÓN FUTURA

REEMPLAZO/REPARACIÓN INMEDIATA

Inspección visual

Neumático: ☐ Del. Izquierdo ☐ Del. Derecho ☐ Post. Derecho ☐ Post. Izquierdo

Marca: ☐

Medición: ☐ 9 mm ☐ 9 mm ☐ 85 mm ☐ 85 mm

Accesorios: ☐ SI ☐ NO ☐ Avería

Multimedia ☐

Sistema de audio ☐

Neblineros ☐

Cámara de estacionamiento ☐

Sensor de retroceso ☐

Estribos ☐

Aros ☐

Llantas ☐

Cromos ☐

A=Arañado X=Dañado O=Abollado F=Faltante

Pintura/Carrocería: ☐

Aros: ☐

Tapiz: ☐

Cliente desea Trade-in / Renovación: ☐

Observaciones:

Inspección técnica

Mantenimiento ☐ Km. ☐ Diagnóstico/Reparación/Otros ☐ N° OT ☐

A. Interior del vehículo REPARADO

1 ☒ Reloj y pantalla multi-información ☐

2 ☒ Luces del tablero y de salón ☐

3 ☒ Lavadores y limpia parabrisas ☐

4 ☒ Ventilador / Desempañador ☐

5 ☒ Retrovisores y tapasol ☐

6 ☒ Claxon ☐

7 ☒ Timón y columna de dirección ☐

8 ☒ A/C ☐

9 ☒ Radio / Multimedia ☐

10 ☒ Asientos y cinturones de seguridad ☐

11 ☒ Lunas y pestillos ☐

12 ☒ Freno de estacionamiento ☐

13 ☒ Pedal de freno y embrague ☐

14 ☒ Filtro de A/C ☐

B. Exterior del vehículo REPARADO

15 ☒ Faros/Direccionales delant. y post. ☐

16 ☒ Tapa del tanque de combustible ☐

17 ☒ Medición de gases de escape ☐

C. Compartimiento del motor REPARADO

18 ☒ Fugas (aceite, agua, combustible) ☐

19 ☒ Correas transmisoras ☐

20 ☒ Correa de distribución ☐

21 ☒ Cadena de distribución ☐

22 ☒ Bujías (iridio → cada 95 000km) ☐

23 ☒ Condición de la batería ☐

24 ☒ Tensión de la batería: 12.1 V. ☐

25 ☒ Filtro de aire del motor ☐

26 ☒ Filtro de combustible (int. tanque) ☐

27 ☒ Filtro de combustible tipo metálico ☐

28 ☒ Filtro de combustible (elemento) ☐

D. Fluidos REPARADO

29 ☒ Aceite del motor ☐

30 ☒ Líquido del limpia parabrisas ☐

31 ☒ Refrigerante del motor ☐

32 ☒ Líquido de freno ☐

33 ☒ Líquido de embrague ☐

34 ☒ Aceite de transmisión automática (si tiene varilla de inspección) ☐

35 ☒ Aceite de transmisión mecánica ☐

36 ☒ Aceite de dirección hidráulica ☐

37 ☒ Aceite de transferencia ☐

38 ☒ Aceite de diferencial delantero ☐

39 ☒ Aceite de diferencial posterior ☐

E. Debajo del vehículo REPARADO

40 ☒ Cremallera de dirección ☐

41 ☒ Terminal de dirección ☐

42 ☒ Tubería del sistema de frenos ☐

43 ☒ Fugas de aceite, agua, combustible y/u otros fluidos ☐

44 ☒ Tubo de escape ☐

45 ☒ Ponchos de cremallera ☐

46 ☒ Suspensión delantera ☐

47 ☒ Suspensión posterior ☐

48 ☒ Inspección y ajuste de pernos de la suspensión, escape y carrocería. ☐

49 ☒ Filtro de aceite ☐

50 ☒ Limpieza de los discos de freno ☐

51 ☒ Limpieza de los tambores de freno ☐

52 ☒ Lubricación del cardán ☐

53 ☒ Rótula del trapecio y guardapolvo ☐

54 ☒ Pernos del cardán ☐

55 ☒ Soporte del cardán ☐

F. Presión de neumáticos [Inicial] [Final]

Delantero Izquierdo ☐ psi 33 psi

Delantero Derecho ☐ psi 33 psi

Posterior Izquierdo ☐ psi 36 psi

Posterior Derecho ☐ psi 36 psi

Llanta de Repuesto ☐ psi psi

G. Frenos REPARADO

PASTILLAS

Del. Izquierdo ☐ 9.2 mm ☐

Del. Derecho ☐ 9.2 mm ☐

Post. Izquierdo ☐ mm ☐

Post. Derecho ☐ mm ☐

DISCOS

Del. Izquierdo ☐ 2.2 mm ☐

Del. Derecho ☐ 2.2 mm ☐

Post. Izquierdo ☐ mm ☐

Post. Derecho ☐ mm ☐

ZAPATAS

Post. Izquierdo ☐ 1.8 mm ☐

Post. Derecho ☐ 2 mm ☐

TAMBORES

Post. Izquierdo ☐ 295.4 mm ☐

Post. Derecho ☐ 295.4 mm ☐

Observaciones:

Cambio de ATF de dirección

cambio de filtro de aire del motor y A/C

cambio de zapatas y rectificado de tambor

Se limpio el sensor mas

Faros muy oscuros se recomienda cambio

Torque a los 11m las ruedas

GRUPO PANA S.A.

MARCOS PALOMARES

JEFE DE SERVICIO

Declaro haber retirado mi vehículo en las condiciones registradas en este check list y haber recibido la información correspondiente

Fecha: 11/12/25 Hora: 12:30

[Firma] 72942339

Firma del cliente o persona autorizada