

OK/REEMPLAZADO

REEMPLAZO/REPARACIÓN FUTURA

REEMPLAZO/REPARACIÓN INMEDIATA

Cliente:

Ecoser

Placa:

BNT 814

Recepción

Entrega

Cliente participa  
en el inventario?

OK

NO

OK

NO

Condición de  
limpieza

Buena

Mala

Buena

Mala

Regular

Regular

## Método de Sujeción de Alfombras

Recepción

Entrega

Sujeción

OK

NO

OK

NO

Alfombra original

OK

NO

OK

NO

Condición - solo  
para instalación  
incorrecta

Forro

Sobre los pedales

Dos o más

Otros

Adquirir alfombra con sistema de  
sujeción

Sujetar correctamente

NO usar alfombras


Para asegurar una correcta instalación de la alfombra

- Instale solamente alfombras diseñadas para el modelo.


- Asegure firmemente con los retenedores.

- Nunca use más de una alfombra.

- Instale siempre en la posición correcta.



## Inspección visual



A=Arañado X=Dañado O=Abollado F=Faltante

Pintura/Carrocería:

Aros:

Tapiz:

Cliente desea Trade-in / Renovación:

Neumático	Marca	Medición
Del. Izquierdo	5	mm
Del. Derecho	5	mm
Post. Derecho	5	mm
Post. Izquierdo	5	mm

Accesorios	SI	NO	Avería
Multimedia			
Sistema de audio			
Neblineros			
Cámara de estacionamiento			
Sensor de retroceso			
Estribos			
Aros			
Lantas			
Cromos			

## Observaciones:

## Inspección técnica

Mantenimiento

Km.

Diagnóstico/Reparación/Otros

N° OT

60000 65334

## A. Interior del vehículo

REPARADO

- 1 ☒ Reloj y pantalla multi-información
- 2 ☒ Luces del tablero y de salón
- 3 ☒ Lavadores y limpia parabrisas
- 4 ☒ Ventilador / Desempañador
- 5 ☒ Retrovisores y tapasol
- 6 ☒ Claxon
- 7 ☒ Timón y columna de dirección
- 8 ☒ A/C
- 9 ☒ Radio / Multimedia
- 10 ☒ Asientos y cinturones de seguridad
- 11 ☒ Lunas y pestillos
- 12 ☒ Freno de estacionamiento
- 13 ☒ Pedal de freno y embrague
- 14 ☒ Filtro de A/C

## B. Exterior del vehículo

REPARADO

- 15 ☒ Faros/Direccionales delant. y post.
- 16 ☒ Tapa del tanque de combustible
- 17 ☒ Medición de gases de escape

## C. Compartimiento del motor

REPARADO

- 18 ☒ Fugas (aceite, agua, combustible)
- 19 ☒ Correas transmisoras
- 20 ☒ Correa de distribución
- 21 ☒ Cadena de distribución
- 22 ☒ Bujías (Iridio → cada 95 000km)
- 23 ☒ Condición de la batería
- 24 ☒ Tensión de la batería: 12.7 V.
- 25 ☒ Filtro de aire del motor
- 26 ☒ Filtro de combustible (int. tanque)
- 27 ☒ Filtro de combustible tipo metálico
- 28 ☒ Filtro de combustible (elemento)

## D. Fluidos

REPARADO

- 29 ☒ Aceite del motor
- 30 ☒ Líquido del limpia parabrisas
- 31 ☒ Refrigerante del motor
- 32 ☒ Líquido de freno
- 33 ☒ Líquido de embrague
- 34 ☒ Aceite de transmisión automática (si tiene varilla de inspección)
- 35 ☒ Aceite de transmisión mecánica
- 36 ☒ Aceite de dirección hidráulica
- 37 ☒ Aceite de transferencia
- 38 ☒ Aceite de diferencial delantero
- 39 ☒ Aceite de diferencial posterior

## E. Debajo del vehículo

REPARADO

- 40 ☒ Cremallera de dirección
- 41 ☒ Terminal de dirección
- 42 ☒ Tubería del sistema de frenos
- 43 ☒ Fugas de aceite, agua, combustible y/u otros fluidos
- 44 ☒ Tubo de escape
- 45 ☒ Ponchos de cremallera
- 46 ☒ Suspensión delantera
- 47 ☒ Suspensión posterior
- 48 ☒ Inspección y ajuste de pernos de la suspensión, escape y carrocería
- 49 ☒ Filtro de aceite
- 50 ☒ Limpieza de los discos de freno
- 51 ☒ Limpieza de los tambores de freno
- 52 ☒ Lubricación del cardán
- 53 ☒ Rótula del trapecio y guardapolvo
- 54 ☒ Pernos del cardán
- 55 ☒ Soporte del cardán

## F. Presión de neumáticos [Inicial] [Final]


Delantero Izquierdo	psi	33	psi
Delantero Derecho	psi	33	psi
Posterior Izquierdo	psi	36	psi
Posterior Derecho	psi	36	psi
Llanta de Repuesto	psi		psi

## G. Frenos

REPARADO

## PASTILLAS

Del. Izquierdo	10.4	mm
Del. Derecho	10.4	mm
Post. Izquierdo		mm
Post. Derecho		mm




## DISCOS

Del. Izquierdo	23.8	mm
Del. Derecho	23.8	mm
Post. Izquierdo		mm
Post. Derecho		mm

## ZAPATAS

Post. Izquierdo	3.7	mm
Post. Derecho	3.7	mm



## TAMBORES

Post. Izquierdo	296	mm
Post. Derecho	296	mm

Espesor Mínimo: 254 mm 295 mm. (4WD)

Espesor Máximo: 256 mm. 297 mm (4WD)

## Observaciones:

- Se limpió Filtro de Aire y A/C ✓  
- Se torquero a los 50

GRUPO PANASA

ALEX SALAS CABRERA  
SUPERVISOR DE TALLERDeclaro haber retirado mi vehículo en las condiciones registradas en este  
check list y haber recibido la información correspondiente

Fecha: 06/01/26 Hora: 17:30

Firma del cliente o persona autorizada