

OK/REEMPLAZADO		REEMPLAZO/REPARACIÓN FUTURA		REEMPLAZO/REPARACIÓN INMEDIATA	
Cliente: <u>E. COSA</u> Placa: <u>CSD-518</u> Recepción: ☒ OK ☐ NO Entrega: ☒ OK ☐ NO Cliente participa en el inventario? ☐ Buena ☐ Mala ☒ Buena ☐ Mala Condición de limpieza: ☒ Buena ☐ Mala ☒ Buena ☐ Mala					
Método de Sujeción de Alfombras Recepción: ☒ OK ☐ NO Entrega: ☒ OK ☐ NO Sujeción: ☒ Alfombra original ☐ Alfombra original Condición - solo para instalación incorrecta: ☐ Forro ☐ Sobre los pedales ☐ Dos o más ☐ Otros Recomendación para el correcto uso de alfombras: ☐ Adquirir alfombra con sistema de sujeción. ☐ Sujetar correctamente. ☐ NO usar alfombras Para asegurar una correcta instalación de la alfombra: - Instale solamente alfombras diseñadas para el modelo. - Asegure firmemente con los retenedores. - Nunca use más de una alfombra. - Instale siempre en la posición correcta.					
Inspección visual Neumático: <u>Del. Izquierdo</u> <u>9</u> mm <u>Del. Derecho</u> <u>6</u> mm <u>Post. Derecho</u> <u>6</u> mm <u>Post. Izquierdo</u> <u>6</u> mm Accesorios: ☐ SI ☐ NO ☐ Avería Multimedia: ☐ Sistema de audio: ☐ Neblineros: ☐ Cámara de estacionamiento: ☐ Sensor de retroceso: ☐ Estribos: ☐ Aros: ☐ Llantas: ☐ Cromos: ☐ A=Arañado X=Dañado O=Abollado F=Faltante Pintura/Carrocería: ☐ Aros: ☐ Tapiz: ☐ Cliente desea Trade-in / Renovación: ☐ Observaciones:					

Inspección técnica		Mantenimiento		Km.		Diagnóstico/Reparación/Otros		N° OT	
A. Interior del vehículo		D. Fluidos		F. Presión de neumáticos [Inicial]		[Final]			
1	Reloj y pantalla multi-información	29	Aceite del motor	Delantero Izquierdo	psi	33	psi		
2	Luces del tablero y de salón	30	Líquido del limpiaparabrisas	Delantero Derecho	psi	33	psi		
3	Lavadores y limpiaparabrisas	31	Refrigerante del motor	Posterior Izquierdo	psi	33	psi		
4	Ventilador / Desempañador	32	Líquido de freno	Posterior Derecho	psi	33	psi		
5	Retrovisores y tapasol	33	Líquido de embrague	Llanta de Repuesto	psi		psi		
6	Claxon	34	Aceite de transmisión automática (si tiene varilla de inspección)	G. Frenos					
7	Timón y columna de dirección	35	Aceite de transmisión mecánica	REPARADO					
8	A/C	36	Aceite de dirección hidráulica	PASTILLAS					
9	Radio / Multimedia	37	Aceite de transferencia	Del. Izquierdo	7.5	mm			
10	Asientos y cinturones de seguridad	38	Aceite de diferencial delantero	Del. Derecho	7.5	mm			
11	Lunas y pestillos	39	Aceite de diferencial posterior	Post. Izquierdo	5	mm			
12	Freno de estacionamiento			Post. Derecho	5	mm			
13	Pedal de freno y embrague	E. Debajo del vehículo		DISCOS					
14	Filtro de A/C	40	Cremallera de dirección	Del. Izquierdo	28	mm			
		41	Terminal de dirección	Del. Derecho	28	mm			
		42	Tubería del sistema de frenos	Post. Izquierdo	18	mm			
		43	Fugas de aceite, agua, combustible y/u otros fluidos	Post. Derecho	18	mm			
		44	Tubo de escape	ZAPATAS					
		45	Ponchos de cremallera	Post. Izquierdo	3.5	mm			
		46	Suspensión delantera	Post. Derecho	3.5	mm			
		47	Suspensión posterior	TAMBORES					
		48	Inspección y ajuste de pernos de la suspensión, escape y carrocería.	Post. Izquierdo	210	mm			
		49	Filtro de aceite	Post. Derecho	210	mm			
		50	Limpieza de los discos de freno						
		51	Limpieza de los tambores de freno						
		52	Lubricación del cardán						
		53	Rótula del trapecio y guardapolvo						
		54	Pernos del cardán						
		55	Soprote del cardán						

Observaciones:

- Se torquió las tuercas a 77lb. o 105Nm

- Unidad operativa.

Declaro haber retirado mi vehículo en las condiciones registradas en este check list y haber recibido la información correspondiente

Fecha: 10/01/26 Hora: 10:00

Firma del cliente o persona autorizada