

OK/REEMPLAZADO		REEMPLAZO/REPARACIÓN FUTURA		REEMPLAZO/REPARACIÓN INMEDIATA	
Inspección visual					
Neumático Del. Izquierdo Del. Derecho Post. Derecho Post. Izquierdo		Marca 5.9 6 7 8		Medición mm mm mm mm	
Accesorios Multimedia Sistema de audio Neblineros Cámara de estacionamiento Sensor de retroceso Estribos Aros Llantas Cromos		SI NO Avería		NO SI Avería	
Observaciones:					

Inspección técnica		Mantenimiento		Km.		Diagnóstico/Reparación/Otros		N° OT			
A. Interior del vehículo		D. Fluidos		F. Presión de neumáticos		G. Frenos		PASTILLAS			
1. Reloj y pantalla multi-información 2. Luces del tablero y de salón 3. Lavadores y limpia parabrisas 4. Ventilador / Desempañador 5. Retrovisores y tapasol 6. Claxon 7. Timón y columna de dirección 8. A/C 9. Radio / Multimedia 10. Asientos y cinturones de seguridad 11. Lunas y pestillos 12. Freno de estacionamiento 13. Pedal de freno y embrague 14. Filtro de A/C		29. Aceite del motor 30. Líquido del limpia parabrisas 31. Refrigerante del motor 32. Líquido de freno 33. Líquido de embrague 34. Aceite de transmisión automática (si tiene varilla de inspección) 35. Aceite de transmisión mecánica 36. Aceite de dirección hidráulica 37. Aceite de transferencia 38. Aceite de diferencial delantero 39. Aceite de diferencial posterior		Delantero Izquierdo Delantero Derecho Posterior Izquierdo Posterior Derecho Llanta de Repuesto		34 34 34 34 psi		5.5 5.5 5.5 5.5 mm		34 34 34 34 psi	
B. Exterior del vehículo		E. Debajo del vehículo		DISCOS		ZAPATAS		TAMBORES			
15. Faros/Direccionales delant. y post. 16. Tapa del tanque de combustible 17. Medición de gases de escape		40. Cremallera de dirección 41. Terminal de dirección 42. Tubería del sistema de frenos 43. Fugas de aceite, agua, combustible y/u otros fluidos 44. Tubo de escape 45. Ponchos de cremallera 46. Suspensión delantera 47. Suspensión posterior 48. Inspección y ajuste de pernos de la suspensión, escape y carrocería. 49. Filtro de aceite 50. Limpieza de los discos de freno 51. Limpieza de los tambores de freno 52. Lubricación del cardán 53. Rótula del trapecio y guardapolvo 54. Pernos del cardán 55. Soporte del cardán		27.7 27.7 27.7 27.7 mm		2 2 2 2 mm		29.5 29.5 29.5 29.5 mm		29.5 29.5 29.5 29.5 mm	
C. Compartimiento del motor		Observaciones:		2.3 2.3 2.3 2.3 V.		2.3 2.3 2.3 2.3 V.		2.3 2.3 2.3 2.3 V.			

Observaciones:

Declaro haber retirado mi vehículo en las condiciones registradas en este check list y haber recibido la información correspondiente

Fecha: 20/01/26 Hora: 15:50

Firma del cliente o persona autorizada

N°	DESCRIPCION DE OBSERVACIONES	CANT	OBSERVACIÓN LEVANTADA	
			SI	NO
1	Cambio de filtro aire motor / OK			
2	Cambio de filtro A/C / OK			
3	12 Dep. segun de guardafango / OK			
4	6 silenciadora de escape / OK			
5	Cambio de 2 pedales de freno / OK			
6	Requisición de fardos. OK			
7	Evaluación y diagnóstico perdidos de piezas / OK			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

CONFORMIDAD DE OBSERVACIONES
LEVANTADAS
GRUPO PANA

V°B°

ASESOR DE SERVICIO