

OK/REEMPLAZADO

Cliente: Ecosun

Placa: BW4929

Recepción: OK ☒ NO ☐

Entrega: OK ☒ NO ☐

Condición de entrega: Buena ☐ Mala ☐ Regular ☒

Método de Sujeción de Alfombras

Sujeción: OK ☒ NO ☐

Alfombra original: ☐

Condición - solo para instalación incorrecta: Forro ☐ Sobre los pedales ☐ Dos o más ☐ Otros ☐


Recomendación para el correcto uso de alfombras: Adquirir alfombra con sistema de sujeción ☐ Sujetar correctamente ☐ NO usar alfombras ☐

Para asegurar una correcta instalación de la alfombra:

- Instale solamente alfombras diseñadas para el modelo.
- Asegure firmemente con los retenedores.
- Nunca use más de una alfombra.
- Instale siempre en la posición correcta.

REEMPLAZO/REPARACIÓN FUTURA

Inspección visual



A=Arañado X=Dañado Q=Abollado F=Faltante

Pintura/Carrocería: _____

Aros: _____

Tapiz: _____

Cliente desea Trade-in / Renovación: ☐

Neumático

Neumático	Marca	Medición
Del. Izquierdo		mm
Del. Derecho		mm
Post. Derecho		mm
Post. Izquierdo		mm

Accesorios

Accesorios	SI	NO	Avería
Multimedia			
Sistema de audio			
Neblineros			
Cámara de estacionamiento			
Sensor de retroceso			
Estribos			
Aros			
Llantas			
Cromos			

Observaciones:

Inspección técnica

Mantenimiento ☒ Diagnóstico/Reparación/Otros ☐

Km. _____

Nº OT 60000-4617

A. Interior del vehículo

Inspección	Reparado
1 Reloj y pantalla multi-información	☐
2 Luces del tablero y de salón	☐
3 Lavadores y limpia parabrisas	☐
4 Ventilador / Desempañador	☐
5 Retrovisores y tapasol	☐
6 Claxon	☐
7 Timón y columna de dirección	☐
8 A/C	☐
9 Radio / Multimedia	☐
10 Asientos y cinturones de seguridad	☐
11 Lunas y pestillos	☐
12 Freno de estacionamiento	☐
13 Pedal de freno y embrague	☐
14 Filtro de A/C	☐

B. Exterior del vehículo

Inspección	Reparado
15 Faros/Direccionales delant. y post.	☐
16 Tapa del tanque de combustible	☐
17 Medición de gases de escape	☐

C. Compartimiento del motor

Inspección	Reparado
18 Fugas (aceite, agua, combustible)	☐
19 Correas transmisoras	☐
20 Correas de distribución	☐
21 Cadena de distribución	☐
22 Bujías (iridio → cada 95 000km)	☐
23 Condición de la batería	☐
24 Tensión de la batería: _____ V.	☐
25 Filtro de aire del motor	☐
26 Filtro de combustible (int. tanque)	☐
27 Filtro de combustible tipo metálico	☐
28 Filtro de combustible (elemento)	☐

D. Fluidos

Inspección	Reparado
29 Aceite del motor	☐
30 Líquido del limpia parabrisas	☐
31 Refrigerante del motor	☐
32 Líquido de freno	☐
33 Líquido de embrague	☐
34 Aceite de transmisión automática (si tiene varilla de Inspección)	☐
35 Aceite de transmisión mecánica	☐
36 Aceite de dirección hidráulica	☐
37 Aceite de transferencia	☐
38 Aceite de diferencial delantero	☐
39 Aceite de diferencial posterior	☐

E. Debajo del vehículo

Inspección	Reparado
40 Cremallera de dirección	☐
41 Terminal de dirección	☐
42 Tubería del sistema de frenos	☐
43 Fugas de aceite, agua, combustible y/u otros fluidos	☐
44 Tubo de escape	☐
45 Ponchos de cremallera	☐
46 Suspensión delantera	☐
47 Suspensión posterior	☐
48 Inspección y ajuste de pernos de la suspensión, escape y carrocería	☐
49 Filtro de aceite	☐
50 Limpieza de los discos de freno	☐
51 Limpieza de los tambores de freno	☐
52 Lubricación del cardán	☐
53 Rótula del trapecio y guardapolvo	☐
54 Pernos del cardán	☐
55 Soporte del cardán	☐

F. Presión de neumáticos

Neumático	Presión [Inicial]	Presión [Final]
Delantero Izquierdo	psi	psi
Delantero Derecho	psi	psi
Posterior Izquierdo	psi	psi
Posterior Derecho	psi	psi
Llanta de Repuesto	psi	psi

G. Frenos

PASTILLAS

Neumático	Medición
Del. Izquierdo	2 mm
Del. Derecho	2 mm
Post. Izquierdo	mm
Post. Derecho	mm

DISCOS

Neumático	Medición
Del. Izquierdo	2.8 mm
Del. Derecho	2.8 mm
Post. Izquierdo	mm
Post. Derecho	mm

ZAPATAS

Neumático	Medición
Post. Izquierdo	2 mm
Post. Derecho	2 mm

TAMBORES

Neumático	Medición
Post. Izquierdo	2.95 mm
Post. Derecho	2.95 mm

Espesor Mínimo: 254 mm. 295 mm. (4WD)
Espesor Máximo: 256 mm. 297 mm. (4WD)

Observaciones:

GRUPO PANA S.A.

ALEX SALAS CABRERA
SUPERVISOR DE TALLER

Declaro haber retirado mi vehículo en las condiciones registradas en este check list y haber recibido la información correspondiente


Fecha: 31/01/26 Hora: 17:30

Firma del cliente o persona autorizada: _____

Torque Neumático 97 2 Pbras ✓

N°	DESCRIPCION DE OBSERVACIONES	CANT	OBSERVACIÓN LEVANTADA	
			SI	NO
1	Se recomienda cambio de pastilla 2mm		✓	
2	se recomienda rectificación de disco		✓	
3	Se recomienda cambio de zapata 2.5mm		✓	
4	se recomienda cambio rectificado de tarabier		✓	
5	Se recomienda cambio de foco H14		✓	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

GRUPO PANA S.A.



 ALEX SALAS CABRERA
 SUPERVISOR DE TALLER
 V°B°

ASESOR DE SERVICIO