

OK/REEMPLAZADO

Cliente: Aruntaya

Placa: BKT 798

Recepción: OK NO

Entrega: OK NO

Cliente participa en el inventario?

Condición de limpieza: Buena Mala Buena Mala Regular Regular

Método de Sujeción de Alfombras

Sujeción: OK NO

Alfombra original:

Condición - solo para instalación incorrecta: Form Sobre los pedales Sin el muelle Otros

Recomendación para el correcto uso de alfombras: Adquirir alfombra con sistema de sujeción Sujetar correctamente NO usar alfombras

Para asegurar una correcta instalación de la alfombra:

- Instale solamente alfombras diseñadas para el modelo.
- Asegure firmemente con los retenedores
- Nunca use más de una alfombra.
- Instale siempre en la posición correcta.

REEMPLAZO/REPARACIÓN FUTURA

Inspección visual

A=Arañado X=Dañado O=Abollado F=Faltante

Pintura/Carrocería: _____

Aros: _____

Tapiz: _____

Cliente desea Trade-in / Renovación:

Observaciones:

Neumático	Marca	Medición
Del. Izquierdo		8 mm
Del. Derecho		8 mm
Post. Derecho		4.2 mm
Post. Izquierdo		4.2 mm

Accesorios	SI	NO	Avería
Multimedia			
Sistema de audio			
Nebulizadores			
Cámara de estacionamiento			
Sensor de retroceso			
Estribos			
Aros			
Llantas			
Cromos			

ASESOR DE SERVICIO

Inspección técnica ■ Mantenimiento Km. Diagnóstico/Reparación/Otros N° OT _____

A. Interior del vehículo REPARADO

- Reloj y pantalla multi-información
- Luces del tablero y de salón
- Lavadores y limpia parabrisas
- Ventilador / Desempañador
- Retrovisores y tapasol
- Claxon
- Timón y columna de dirección
- A/C
- Radio / Multimedia
- Asientos y cinturones de seguridad
- Lunas y pestillos
- Freno de estacionamiento
- Pedal de freno y embrague
- Filtro de A/C

B. Exterior del vehículo REPARADO

- Faros/Direccionales delant. y post.
- Tapa del tanque de combustible
- Medición de gases de escape

C. Compartimiento del motor REPARADO

- Fugas (aceite, agua, combustible)
- Correas transmisoras
- Correa de distribución
- Cadena de distribución
- Bujías (iridio → cada 95 000km)
- Condición de la batería
- Tensión de la batería: _____ V.
- Filtro de aire del motor
- Filtro de combustible (int. tanque)
- Filtro de combustible tipo metálico
- Filtro de combustible (elemento)

D. Fluidos REPARADO

- Aceite del motor
- Líquido del limpia parabrisas
- Refrigerante del motor
- Líquido de freno
- Líquido de embrague
- Aceite de transmisión automática (si tiene varilla de inspección)
- Aceite de transmisión mecánica
- Aceite de dirección hidráulica
- Aceite de transferencia
- Aceite de diferencial delantero
- Aceite de diferencial posterior

E. Debajo del vehículo REPARADO

- Cremallera de dirección
- Terminal de dirección
- Tubería del sistema de frenos
- Fugas de aceite, agua, combustible y/u otros fluidos
- Tubo de escape
- Ponchos de cremallera
- Suspensión delantera
- Suspensión posterior
- Inspección y ajuste de pernos de la suspensión, escape y carrocería.
- Filtro de aceite
- Limpieza de los discos de freno
- Limpieza de los tambores de freno
- Lubricación del cardán
- Rótula del trapecio y guardapolvo
- Pernos del cardán
- Soporte del cardán

F. Presión de neumáticos [Inicial] [Final]

Delantero Izquierdo	psi	33	psi
Delantero Derecho	psi	33	psi
Posterior Izquierdo	psi	36	psi
Posterior Derecho	psi	36	psi
Llanta de Repuesto	psi		psi

G. Frenos REPARADO

PASTILLAS

Del. Izquierdo	8 mm	
Del. Derecho	8 mm	
Post. Izquierdo		
Post. Derecho		

DISCOS

Del. Izquierdo	27.2 mm	
Del. Derecho	27.2 mm	
Post. Izquierdo		
Post. Derecho		

ZAPATAS

Post. Izquierdo	4.2 mm	
Post. Derecho	4.2 mm	

TAMBORES

Post. Izquierdo	296 mm	
Post. Derecho	296 mm	

AROS

Del. Izquierdo		
Del. Derecho		
Post. Izquierdo		
Post. Derecho		

ESPÁRRAGOS

Del. Izquierdo		
Del. Derecho		
Post. Izquierdo		
Post. Derecho		

Observaciones:

GRUPO PANA S.A.

ELOY SAIRA ROMERO
CONTROLADOR DE TALLER

Declaro haber retirado mi vehículo en las condiciones registradas en este check list y haber recibido la información correspondiente

Fecha: 10, 03, 26 Hora: _____

Firma del cliente o persona autorizada

- Se torquió las ruedas 972/6 0125/11

TÉCNICO

Observaciones:

Observaciones:

GRUPO PANA S.A.

ELOY SAIRA ROMERO
CONTROLADOR DE TALLER

Declaro haber retirado mi vehículo en las condiciones registradas en este check list y haber recibido la información correspondiente

Fecha: 10, 03, 26 Hora: _____

Firma del cliente o persona autorizada

N°	DESCRIPCION DE OBSERVACIONES	CANT	OBSERVACIÓN LEVANTADA	
			SI	NO
1	Cambio del eje de bocanasa lado post. izquierdo y accesorios			
2	Silicona viscoelastica para el ventilador.	3		
3	Foco de placa			
4	Cambio de filtro de motor y A/C			
5	Cambio de rodamiento del. izquierdo. (se recomienda cambiar			
6	los dos).			
7	Grapas para completar guardapagos	10		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

CONFORMIDAD DE OBSERVACIONES LEVANTADAS
GRUPO PANA

V°B°

ASESOR DE SERVICIO

GRUPO PANA S.A

EDY SAIRA RIVERA
 CONTRALORA DE CALIDAD