

OK/REEMPLAZADO

REEMPLAZO/REPARACIÓN FUTURA

REEMPLAZO/REPARACIÓN INMEDIATA

Cliente: Concepcion Ilo 2020

Placa: BHR778

Recepción: OK  NO  Entrega: OK  NO

Condición de limpieza: Buena  Mala  Regular

Método de Sujeción de Alfombras

Sujeción: OK  NO  Entrega: OK  NO


Alfombra original:

Condición - solo para instalación incorrecta: Forno  Sobre los pedales  Dos o más  Otros

Recomendación para el correcto uso de alfombras: Adquirir alfombra con sistema de sujeción  Sujetar correctamente  NO usar alfombras

Para asegurar una correcta instalación de la alfombra

- Instale solamente alfombras diseñadas para el modelo.
- Asegure firmemente con los retenedores.
- Nunca use más de una alfombra.
- Instale siempre en la posición correcta.



Inspección visual

Neumático	Marca	Medición		
Del. Izquierdo		mm		
Del. Derecho		mm		
Post. Derecho		mm		
Post. Izquierdo		mm		
Accesorios		SI	NO	Avería
Multimedia				
Sistema de audio				
Neblineros				
Cámara de estacionamiento				
Sensor de retroceso				
Estribos				
Aros				
Llantas				
Cromos				

A=Arañado X=Dañado O=Abollado F=Faltante  
Pintura/Carrocería: \_\_\_\_\_  
Aros: \_\_\_\_\_  
Tapiz: \_\_\_\_\_  
Cliente desea Trade-in / Renovación:

Observaciones:

Inspección técnica

Mantenimiento

125K Km

Diagnóstico/Reparación/Otros

N° OT: 60000

A. Interior del vehículo REPARADO

- Reloj y pantalla multi-información
- Luces del tablero y de salón
- Lavadores y limpia parabrasis
- Ventilador / Desempañador
- Retrovisores y tapasol
- Claxon
- Timón y columna de dirección
- A/C
- Radio / Multimedia
- Asientos y cinturones de seguridad
- Lunas y pestillos
- Freno de estacionamiento
- Pedal de freno y embrague
- Filtro de A/C

B. Exterior del vehículo REPARADO

- Faros/Direccionales delant. y post.
- Tapa del tanque de combustible
- Medición de gases de escape

C. Compartimiento del motor REPARADO

- Fugas (aceite, agua, combustible)
- Correas transmisoras
- Correa de distribución
- Cadena de distribución
- Bujías (indio → cada 95 000km)
- Condición de la batería
- Tensión de la batería: \_\_\_\_\_ V.
- Filtro de aire del motor
- Filtro de combustible (int. tanque)
- Filtro de combustible tipo metálico
- Filtro de combustible (elemento)

D. Fluidos REPARADO

- Aceite del motor
- Líquido del limpia parabrasis
- Refrigerante del motor
- Líquido de freno
- Líquido de embrague
- Aceite de transmisión automática (si tiene varilla de inspección)
- Aceite de transmisión mecánica
- Aceite de dirección hidráulica
- Aceite de transferencia
- Aceite de diferencial delantero
- Aceite de diferencial posterior

E. Debajo del vehículo REPARADO

- Cremallera de dirección
- Terminal de dirección
- Tubería del sistema de frenos
- Fugas de aceite, agua, combustible y/u otros fluidos
- Tubo de escape
- Ponchos de cremallera
- Suspensión delantera
- Suspensión posterior
- Inspección y ajuste de pernos de la suspensión, escape y carrocería.
- Filtro de aceite
- Limpieza de los discos de freno
- Limpieza de los tambores de freno
- Lubricación del cardán
- Rótula del trapecio y guardapolvo
- Pernos del cardán
- Soporte del cardán


F. Presión de neumáticos [Inicial] [Final]

Neumático	psi	[Inicial]	[Final]
Delantero Izquierdo	psi	33	psi
Delantero Derecho	psi	33	psi
Posterior Izquierdo	psi	36	psi
Posterior Derecho	psi	36	psi
Llanta de Repuesto	psi		psi

G. Frenos REPARADO

PASTILLAS

Neumático	mm
Del. Izquierdo	6
Del. Derecho	7
Post. Izquierdo	
Post. Derecho	




DISCOS

Neumático	mm
Del. Izquierdo	26.5
Del. Derecho	26.5
Post. Izquierdo	
Post. Derecho	

ZAPATAS

Neumático	mm
Post. Izquierdo	5
Post. Derecho	5



TAMBORES

Neumático	mm
Post. Izquierdo	28.5
Post. Derecho	28.5

AROS

Neumático	Fierro	Aleación
Del. Izquierdo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Del. Derecho	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Post. Izquierdo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Post. Derecho	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ESPÁRRAGOS

Neumático	Del. Izquierdo	Del. Derecho	Post. Izquierdo	Post. Derecho
Del. Izquierdo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Del. Derecho	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Post. Izquierdo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Post. Derecho	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

- Se torquero a 105 Nm o 77.4 Ft.Lb

Declaro haber retirado mi vehículo en las condiciones registradas en este check list y haber recibido la información correspondiente

Fecha: 30, 03, 26 Hora: \_\_\_\_\_

Firma del cliente o persona autorizada

N°	DESCRIPCION DE OBSERVACIONES	CANT	OBSERVACIÓN LEVANTADA	
			SI	NO
		2		
1	Cambio inyectoras limpiaparabrisas.			
2	Cambio de aire. (no se pudo lavar filtro a/c)			
3	Reparar filtro rojo.			
4	Cambio vacuna. tono bajo (L) R/H			
5	Se recomienda cambio de correa de accesorios			
6	Lea juego rack de dirección			
7	Se recomienda limpieza de radiador.			
8	Limpieza de discos de freno.			
9	Completar tapón de regulación de frenos.			
10	Cubierta inferior de soporte doblada.			
11	Se recomienda cambio de laminas antichorro.			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

-----  
V°B°

ASESOR DE SERVICIO