

OK/REEMPLAZADO	REEMPLAZO/REPARACIÓN FUTURA	REEMPLAZO/REPARACIÓN INMEDIATA
-----------------------	------------------------------------	---------------------------------------

Cliente: Ecosur


Placa: 09A825

Recepción: OK NO

Entrega: OK NO

Condición de limpieza: Buena Mala Buena Mala Regular Regular

Inspección visual



Neumático	Marca	Medición
Del. Izquierdo		11 mm
Del. Derecho		12 mm
Post. Derecho		12 mm
Post. Izquierdo		10 mm

Accesorios	SI	NO	Avería
Multimedia			
Sistema de audio			
Neblineros			
Cámara de estacionamiento			
Sensor de retroceso			
Estribos			
Aros			
Llantas			
Cromos			

A=Arañado X=Dañado O=Abollado F=Fallante

Pintura/Carrocería: _____

Aros: _____

Tapiz: _____

Cliente desea Trade-in / Renovación:

Método de Sujeción de Alfombras

Recepción: OK NO

Entrega: OK NO

Sujeción: Original Original Original Original

Condición - solo para instalación incorrecta: Bueno Sobre las patas Dos u más Otros

Recomendación para el correcto uso de alfombras: Adquirir alfombra con sistema de sujeción Sujetar correctamente NO usar alfombras

Para asegurar una correcta instalación de la alfombra:

- Instale solamente alfombras diseñadas para el modelo.
- Asegure firmemente con los retenedores.
- Nunca use más de una alfombra.
- Instale siempre en la posición correcta.

Inspección técnica	Mantenimiento <u>107306</u> Km.	Diagnóstico/Reparación/Otros	N° OT <u>6000081845</u>
---------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------

A. Interior del vehículo REPARADO

- 1 Reloj y pantalla multi-información
- 2 Luces del tablero y de salón
- 3 Lavadores y limpia parabrisas
- 4 Ventilador / Desempañador
- 5 Retrovisores y tapasol
- 6 Claxon
- 7 Timón y columna de dirección
- 8 A/C
- 9 Radio / Multimedia
- 10 Asientos y cinturones de seguridad
- 11 Lunas y pestillos
- 12 Freno de estacionamiento
- 13 Pedal de freno y embrague
- 14 Filtro de A/C

D. Fluidos REPARADO

- 20 Aceite del motor
- 21 Líquido del limpia parabrisas
- 22 Refrigerante del motor
- 23 Líquido de freno
- 24 Líquido de embrague
- 25 Aceite de transmisión automática (si tiene varilla de inspección)
- 26 Aceite de transmisión mecánica
- 27 Aceite de dirección hidráulica
- 28 Aceite de transferencia
- 29 Aceite de diferencial delantero
- 30 Aceite de diferencial posterior

F. Presión de neumáticos [Inicia] [Final]

Delantero Izquierdo	psi	<u>33</u>	psi
Delantero Derecho	psi	<u>33</u>	psi
Posterior Izquierdo	psi	<u>36</u>	psi
Posterior Derecho	psi	<u>36</u>	psi
Llanta de Repuesto	psi		psi

B. Exterior del vehículo REPARADO

- 15 Faros/Direccionales delant. y post.
- 16 Tapa del tanque de combustible
- 17 Medición de gases de escape

C. Compartimiento del motor REPARADO

- 18 Fugas (aceite, agua, combustible)
- 19 Correas transmisoras
- 20 Correa de distribución
- 21 Cadena de distribución
- 22 Bujías (iridio → cada 95 000km)
- 23 Condición de la batería
- 24 Tensión de la batería 12.68 V.
- 25 Filtro de aire del motor
- 26 Filtro de combustible (int. tanque)
- 27 Filtro de combustible tipo metálico
- 28 Filtro de combustible (elemento)

E. Debajo del vehículo REPARADO

- 40 Cremallera de dirección
- 41 Terminal de dirección
- 42 Tubería del sistema de frenos
- 43 Fugas de aceite, agua, combustible y/u otros fluidos
- 44 Tubo de escape
- 45 Ponchos de cremallera
- 46 Suspensión delantera
- 47 Suspensión posterior
- 48 Inspección y ajuste de pernos de la suspensión, escape y carrocería.
- 49 Filtro de aceite
- 50 Limpieza de los discos de freno
- 51 Limpieza de los tambores de freno
- 52 Lubricación del cardán
- 53 Rótula del trapecio y guardapolvo
- 54 Pernos del cardán
- 55 Soporte del cardán

G. Frenos REPARADO

PASTILLAS

Del. Izquierdo	<u>3</u> mm	
Del. Derecho	<u>2.9</u> mm	
Post. Izquierdo		
Post. Derecho		

DISCOS

Del. Izquierdo	<u>28</u> mm	
Del. Derecho	<u>28</u> mm	
Post. Izquierdo		
Post. Derecho		

ZAPATAS

Post. Izquierdo	<u>4.5</u> mm	
Post. Derecho	<u>4.5</u> mm	

TAMBORES

Post. Izquierdo	<u>29.5</u> mm	
Post. Derecho	<u>29.5</u> mm	

AROS

Del. Izquierdo		
Del. Derecho		
Post. Izquierdo		
Post. Derecho		

ESPÁRRAGOS

Del. Izquierdo		
Del. Derecho		
Post. Izquierdo		
Post. Derecho		

Observaciones:

Declaro haber retirado mi vehículo en las condiciones registradas en este check list y haber recibido la información correspondiente

Fecha: 29, 03, 26 Hora: 13:20

Firma del cliente o persona autorizada

Jorge Naranjo a F. Alampio

N°	DESCRIPCION DE OBSERVACIONES	CANT	OBSERVACIÓN LEVANTADA	
			SI	NO
1	- Cambio de pastillas de freno		✓	
2	- Rectificación de Disco de freno.		✓	
3	- Mantenimiento caliper y Kit de Discos		✓	
4	- Limpieza de frenos		✓	
5	- 20 clips nuevos de el mandil de guardafango			
6	- No tiene escarpin posterior RH			
7	- 3 Puntos de encargo 3 nuevos cuadrados.			
8	- Cambio poco lagunas delanteras RH		✓	
9	- Cambio de inyector de agua limpiaparabrisas RH		✓	
10	- Falta protectos parachoques delanteros RH y LH			
11	- Evaluación al circuito de encendido			
12	- Evaluación al Kit de Embrogue			
13	- No recomienda Cambio de poco delanteros RH y LH			
14	- Cambio de eje posterior RH			
15	- No tiene poco perige			
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

GRUPO PANA S.A.

ALEX SALAS CABRERA
SUPERVISOR DE TALLER

V°B°

ASESOR DE SERVICIO