

OK/REEMPLAZADO **REEMPLAZO/REPARACIÓN FUTURA** **REEMPLAZO/REPARACIÓN INMEDIATA**

Cliente: Eusebio

Placa: B310821

Recepción: OK NO Entrega: OK NO

Cliente participa en el inventario? Sí No

Condición de limpieza: Buena Mala Buena Mala Regular Regular

Método de Sujeción de Alfombras

Sujeción: OK NO Entrega: OK NO

Alfombra original: Sí No

Condición - solo para instalación incorrecta: Bueno Sobre las pletinas Dos o más Otros

Recomendación para el correcto uso de alfombras: Adquirir alfombra con sistema de sujeción Sujetar correctamente NO usar alfombras

Para asegurar una correcta instalación de la alfombra:
- Instale solamente alfombras diseñadas para el modelo.
- Asegure firmemente con los retenedores.
- Nunca use más de una alfombra.
- Instale siempre en la posición correcta.

Inspección visual

Neumático	Marca	Medición
Del. Izquierdo		mm <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Del. Derecho		mm <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Post. Derecho		mm <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Post. Izquierdo		mm <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Accesorios	SI	NO	Avería
Multimedia			
Sistema de audio			
Neblineros			
Cámara de estacionamiento			
Sensor de retroceso			
Estríbos			
Aros			
Llantas			
Cromos			

A=Arañado X=Dañado O=Abollado F=Faltante

Pintura/Carrocería: _____

Aros: _____

Tapiz: _____

Cliente desea Trade-in / Renovación:

Observaciones:

Inspección técnica Mantenimiento 115287 Km. Diagnóstico/Reparación/Otros N° OT: 60000879V2

A. Interior del vehículo REPARADO

1 Reloj y pantalla multi-información

2 Luces del tablero y de salón

3 Lavadores y limpia parabrisas

4 Ventilador / Desempañador

5 Retrovisores y tapasol

6 Claxon

7 Timón y columna de dirección

8 A/C

9 Radio / Multimedia

10 Asientos y cinturones de seguridad

11 Lunas y pestillos

12 Freno de estacionamiento

13 Pedal de freno y embrague

14 Filtro de A/C

B. Exterior del vehículo REPARADO

15 Faros/Direccionales delant. y post.

16 Tapa del tanque de combustible

17 Medición de gases de escape

C. Compartimiento del motor REPARADO

18 Fugas (aceite, agua, combustible)

19 Correas transmisoras

20 Correa de distribución

21 Cadena de distribución

22 Bujías (iridio → cada 95 000km)

23 Condición de la batería

24 Tensión de la batería: _____ V.

25 Filtro de aire del motor

26 Filtro de combustible (int. tanque)

27 Filtro de combustible tipo metálico

28 Filtro de combustible (elemento)

D. Fluidos REPARADO

29 Aceite del motor

30 Líquido del limpia parabrisas

31 Refrigerante del motor

32 Líquido de freno

33 Líquido de embrague

34 Aceite de transmisión automática (si tiene varilla de inspección)

35 Aceite de transmisión mecánica

36 Aceite de dirección hidráulica

37 Aceite de transferencia

38 Aceite de diferencial delantero

39 Aceite de diferencial posterior

E. Debajo del vehículo REPARADO

40 Cremallera de dirección

41 Terminal de dirección

42 Tubería del sistema de frenos

43 Fugas de aceite, agua, combustible y/u otros fluidos

44 Tubo de escape

45 Ponchos de cremallera

46 Suspensión delantera

47 Suspensión posterior

48 Inspección y ajuste de pernos de la suspensión, escape y carrocería.

49 Filtro de aceite

50 Limpieza de los discos de freno

51 Limpieza de los tambores de freno

52 Lubricación del cardán

53 Rótula del trapezio y guardapolvo

54 Pernos del cardán

55 Soporte del cardán

F. Presión de neumáticos [Inicial] [Final]

Delantero Izquierdo	psi	<u>33</u>	psi
Delantero Derecho	psi	<u>33</u>	psi
Posterior Izquierdo	psi	<u>36</u>	psi
Posterior Derecho	psi	<u>36</u>	psi
Llanta de Repuesto	psi		psi

G. Frenos REPARADO

PASTILLAS

Del. Izquierdo 10 mm

Del. Derecho 10 mm

Post. Izquierdo _____ mm

Post. Derecho _____ mm

DISCOS

Del. Izquierdo 28 mm

Del. Derecho 25 mm

Post. Izquierdo _____ mm

Post. Derecho _____ mm

ZAPATAS

Post. Izquierdo 3 mm

Post. Derecho 3 mm

TAMBORES

Post. Izquierdo 2051 mm

Post. Derecho 2051 mm

AROS Fierro Aleación

Del. Izquierdo

Del. Derecho

Post. Izquierdo

Post. Derecho

ESPÁRRAGOS

Del. Izquierdo

Del. Derecho

Post. Izquierdo

Post. Derecho

Observaciones:

- Cambio de filtro A/C ✓

- Cambio de selector A/C ✓

- Falta 2 fusibles de 30A

- Falta 6 grampas y guardafango ✓

- Falta fero de perlas ✓

Declaro haber retirado mi vehículo en las condiciones registradas en este check list y haber recibido la información correspondiente

Fecha: 14.04.26 Hora: 13:00

Firma del cliente o persona autorizada _____