

06/05/2026 08:56:52

Datos del Usuario en Orden de Venta

Facturado 07/05

ENTREGADO

Nombre Propietario	CONSORCIO COREMOQ	Teléfono Propietario	
Nombre Cliente Ofert. Vta.	CONSORCIO COREMOQ	DNI / RUC	20607466433
Dirección	MZA. T2 LOTE03ASC. EL TREBOL		
Correo Electrónico	CONSORCIOCOREMOQ@GM AIL.COM	Canal	60
Tipo Pedido	6000089096	Fecha Creación	06/05/2026

Características del Vehículo

Model	GUN126L	Artículo	000000000000001966
Placa del Vehículo / Serie	BMG879 /	Fecha NVS (Compra)	2021 / 23-11-2021
Chasis	8AJKA3CD3N3090156	Motor	
Mantenimiento	170 K	Kilometraje	170244
Tiene Cita	NO	Transmisión	MT

Servicios

Códigos	Servicios	%	Cantidad	V. Unitario s/dsc	Valor Total
MAT170K-GUN126L-MT	MATERIALES 170K MT	0.00	1.00	S/.41.00	S/.41.00
LA000-TY	SERVICIO LAVADO GRATUITO	0.00	1.00	S/.0.01	S/.0.01
MO170K-GUN126L-MT	MANO DE OBRA 170K MT	0.00	1.00	S/.623.26	S/.623.26

Repuestos

Códigos	Repuestos	%	Cantidad	V. Unitario s/dsc	Valor Total
Z233900L070	FILTRO DE COMBUSTIBLE 1GD-2GD HILUX	0.00	1.00	S/.114.33	S/.114.33
Z0881380100	LIMPIADOR DE INYECTORES DIESEL 250M	45.00	2.00	S/.76.36	S/.84.00
Z9043012031	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER	40.00	1.00	S/.7.67	S/.4.60
Z0888050002D	ACEITE 15W40 DIESEL DECILITRO TOYOT	20.00	80.00	S/.2.29	S/.146.56
Z90915YZZD2	FILTRO DE ACEITE	0.00	1.00	S/.23.82	S/.23.82
Z0047500WWF	ARTICULO QUIMICO AD1	45.00	1.00	S/.36.30	S/.19.97

Subtotal	S/.1057.54
IGV	S/.190.36
TOTAL	S/.1247.90

Asesor Ventas: Alondra Stefany Becerra Bustamante
Teléfono / Celular: 947248319
Email: abecerra@grupopana.com.pe
Precios en Soles Incluido IGV No Incluye Observacion/Solicitudes del Cliente

Observaciones

GRUPO PANA S.A
RUC: 20100144922
Central Telefónica: 01-6168600

MODELO: 1966 - HILUX 4x4 D/C 1GD SR

06/05/2026 14:28:42

Datos del Usuario en Orden de Venta

Facturado 07/05



Nombre Propietario	CONSORCIO COREMOQ	Teléfono Propietario	
Nombre Cliente Ofert. Vta.	CONSORCIO COREMOQ	DNI / RUC	20607466433
Dirección	MZA. T2 LOTE03ASC. EL TREBOL		
Correo Electrónico	CONSORCIOCOREMOQ@GM AIL.COM	Canal	60
Tipo Pedido	6000089238	Fecha Creación	06/05/2026

Características del Vehículo

Model	GUN126L	Artículo	000000000000001966
Placa del Vehículo / Serie	BMG879 /	Fecha NVS (Compra)	2021 / 23-11-2021
Chasis	8AJKA3CD3N3090156	Motor	
Mantenimiento		Kilometraje	170244
Tiene Cita	NO	Transmisión	MT

Servicios

Códigos	Servicios	%	Cantidad	V. Unitario s/dsc	Valor Total
CC281C-TY	DYM CAJA DE CAMBIOS	0.00	0.50	S/.1200.00	S/.600.00
AF427A-TY	LIMPIAR CUERPO DE ACELERACION + SEN	0.00	1.00	S/.116.60	S/.116.60

Repuestos

Códigos	Repuestos	%	Cantidad	V. Unitario s/dsc	Valor Total
Z178010E030	17801-0L040, FILTRO DE AIRE 1GD- 2GD	52.00	1.00	S/.242.86	S/.116.57
ZFO330	FOCO LAGRIMA 12V-5W	0.00	1.00	S/.0.77	S/.0.77
Z8521428090	JEBE DE PLUMILLA	36.00	1.00	S/.78.19	S/.50.04
Z8521453080	JEBE DE PLUMILLA	36.00	1.00	S/.86.56	S/.55.40

Subtotal	S/.939.38
IGV	S/.169.09
TOTAL	S/.1108.47

Asesor Ventas: Alondra Stefany Becerra Bustamante
Teléfono / Celular: 947248319
Email: abecerra@grupopana.com.pe
Precios en Soles Incluido IGV No Incluye Observacion/Solicitudes del Cliente

Observaciones

INICIO	2:55
FIN	:

06/05/2026 16:50:10

Facturado 07/05

Datos del Usuario en Orden de Venta

Nombre Propietario	CONSORCIO COREMOQ	Teléfono Propietario	
Nombre Cliente Ofert. Vta.	CONSORCIO COREMOQ	DNI / RUC	20607466433
Dirección	MZA. T2 LOTE03ASC. EL TREBOL		
Correo Electrónico	CONSORCIOCOREMOQ@GM AIL.COM	Canal	60
Tipo Pedido	6000089270	Fecha Creación	06/05/2026

ENTREGADO

157213

Características del Vehículo

Model	GUN126L	Artículo	000000000000001966
Placa del Vehículo / Serie	BMG879 /	Fecha NVS (Compra)	2021 / 23-11-2021
Chasis	8AJKA3CD3N3090156	Motor	
Mantenimiento		Kilometraje	170244
Tiene Cita	NO	Transmisión	MT

Servicios

Códigos	Servicios	%	Cantidad	V. Unitario s/dsc	Valor Total
CC225C-TY-P	RECTIFICAR VOLANTE CAMIONETA	0.00	1.00	S/.194.40	S/.194.40
CC281C-TY	DYM CAJA DE CAMBIOS	0.00	0.50	S/.1200.00	S/.600.00

Repuestos

Códigos	Repuestos	%	Cantidad	V. Unitario s/dsc	Valor Total
Z312100K281	31210-0K280 PLATO DE EMBRAGUE 2GD .	40.00	1.00	S/.1613.63	S/.968.18
Z312430K010	COLLAR DE HORQUILLA (BLANCO)	20.00	1.00	S/.10.69	S/.8.55
Z3124171010	JEBE GUARDAPOLVO COLLARIN (NEGRO)	20.00	1.00	S/.4.21	S/.3.37
Z9036312024	90363T0006 RODAJE PILOTO	40.00	1.00	S/.46.53	S/.27.92
Z3123071052	31230-71050 COLLARIN DE EMBRAGUE	40.00	1.00	S/.647.94	S/.388.76
Z312500K281	31250-0K280 DISCO DE EMBRAGUE 2GD .	48.00	1.00	S/.1432.14	S/.744.71
Z312360K010	PIVOT	20.00	1.00	S/.81.83	S/.65.46

Subtotal	S/.3001.36
IGV	S/.540.24
TOTAL	S/.3541.60

Asesor Ventas: Alondra Stefany Becerra Bustamante
Teléfono / Celular: 947248319
Email: abecerra@grupopana.com.pe
Precios en Soles Inuido IGV No Induye Observacion/Solicitudes del Cliente

Observaciones

placa BMG879

OK/REEMPLAZADO	REEMPLAZO/REPARACIÓN FUTURA	REEMPLAZO/REPARACIÓN INMEDIATA
----------------	-----------------------------	--------------------------------

Cliente:

Placa: B46-879

Recepción	Entrega
OK <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

¿Cliente participa en el puntaje?

Condición de entrega: Buena Mala Buena Mala Regular Regular

Inspección visual

A=Arañado X=Dañado U=Abollado F=Faltante

Pintura/Carrocería: _____

Aros: _____

Tapiz: _____

Cliente desea Trade-in / Renovación:

Neumático	Marca	Medición
Del. Izquierdo		5.8 mm
Del. Derecho		5.1 mm
Post. Derecho		3 mm
Post. Izquierdo		3 mm

Accesorios	SI	NO	Avería
Multimedia			
Sistema de audio			
Nebuleros			
Cámara de estacionamiento			
Sensor de retroceso			
Estribos			
Aros			
Llantas			
Cromos			

Método de Sujeción de Alfombras

Recepción	Entrega
OK <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	OK <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Sujeción:

Alfombra original:

Condición - solo para instalación incorrecta: Duro Sobre los pedales Más h. más Otros

Recomendación para el correcto uso de alfombras: Adquirir alfombra con sistema de sujeción Sujetar correctamente NO usar alfombras

Para asegurar una correcta instalación de la alfombra:

- Instale solamente alfombras diseñadas para el modelo.
- Asegure firmemente con los retenedores.
- Nunca use más de una alfombra.
- Instale siempre en la posición correcta.

Inspección técnica	Mantenimiento	Km.	Diagnóstico/Reparación/Otros	N° OT
---------------------------	---------------	-----	------------------------------	-------

A. Interior del vehículo REPARADO

- 1 Reloj y pantalla multi-Info
- 2 Luces del tablero y de salón
- 3 Lavadores y limpia parabrisas
- 4 Ventilador / Desempañador
- 5 Retrovisores y tapasol
- 6 Claxon
- 7 Timón y columna de dirección
- 8 A/C
- 9 Radio / Multimedia
- 10 Asientos y cinturones de seguridad
- 11 Lunas y pestillos
- 12 Freno de estacionamiento
- 13 Pedal de freno y embrague
- 14 Filtro de A/C

B. Exterior del vehículo REPARADO

- 15 Faros/Direccionales delant. y p.cst.
- 16 Tapa del tanque de combustible
- 17 Medición de gases de escape

C. Compartimiento del motor REPARADO

- 18 Fugas (aceite, agua, combustible)
- 19 Correas transmisoras
- 20 Correa de distribución
- 21 Cadena de distribución
- 22 Bujías (iridio → cada 95 000km)
- 23 Condición de la batería
- 24 Tensión de la batería: 12.0v.
- 25 Filtro de aire del motor
- 26 Filtro de combustible (int. tanque)
- 27 Filtro de combustible tipo metálico
- 28 Filtro de combustible (elemento)

D. Fluidos REPARADO

- 29 Aceite del motor
- 30 Líquido de limpia parabrisas
- 31 Refrigerante del motor
- 32 Líquido de freno
- 33 Líquido de embrague
- 34 Aceite de transmisión automática (si tiene varilla de inspección)
- 35 Aceite de transmisión mecánica
- 36 Aceite de dirección hidráulica
- 37 Aceite de transferencia
- 38 Aceite de diferencial delantero
- 39 Aceite de diferencial posterior

E. Debajo del vehículo REPARADO

- 40 Cremallera de dirección
- 41 Terminal de dirección
- 42 Tubería del sistema de frenos
- 43 Fugas de aceite, agua, combustible y/u otros fluidos
- 44 Tubo de escape
- 45 Ponchos de cremallera
- 46 Suspensión delantera
- 47 Suspensión posterior
- 48 Inspección y ajuste de pemos de la suspensión, escape y carrocería.
- 49 Filtro de aceite
- 50 Limpieza de los discos de freno
- 51 Limpieza de los tambores de freno
- 52 Lubricación del cardán
- 53 Rótula del trapecio y guardapolvo
- 54 Pernos del cardán
- 55 Soporte del cardán

F. Presión de neumáticos [Inicial] [Final]

Delantero Izquierdo	psi	33	psi
Delantero Derecho	psi	33	psi
Posterior Izquierdo	psi	36	psi
Posterior Derecho	psi	30	psi
Llanta de Repuesto	psi		psi

G. Frenos REPARADO

PASTILLAS

Del. Izquierdo	10 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Del. Derecho	10 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Post. Izquierdo	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Post. Derecho	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DISCOS

Del. Izquierdo	22.8 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Del. Derecho	22.8 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Post. Izquierdo	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Post. Derecho	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ZAPATAS

Post. Izquierdo	3.5 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Post. Derecho	3.5 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TAMBORES

Post. Izquierdo	295.5 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Post. Derecho	295.5 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AROS Fierro Aleación

Del. Izquierdo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Del. Derecho	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Post. Izquierdo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Post. Derecho	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ESPÁRRAGOS

Del. Izquierdo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Del. Derecho	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Post. Izquierdo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Post. Derecho	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Observaciones: Cambio del cable agua corriente -

Cambio del filtro del motor

Limpieza del sensor MAF

Luca placa

Desmontaje de caja de cambios para inspección

Cambio de plumillas (?)

Se recomienda el cambio de neumáticos posteriores


Torque a 77 libras las ruedas

Declaro haber retirado mi vehículo en las condiciones registradas en este check list y haber recibido la información correspondiente


Fecha: 08/05/26 Hora: 10:42

Firma del Cliente o persona autorizada

NOMBRE RAZÓN SOCIAL		CONSORCIO COREMOQ	
DNI/RUC		20607466433	
PLACA	BMG879	VIN	8AJKA3CDBN090156
MARCA	TOYOTA	MODELO	1966 - HILUX 4x4 D/C 1GD SR
COLOR		AÑO	
ORDEN	6000089096	REPUESTOS	S/.393.28
LOCAL	Mbuegua	SERVICIOS	S/.664.27
ASESOR	Alondra Stefany Becerra Bustamante	IGV	S/.190.36
FIRMA A.S		TOTAL	S/.1247.90

<table border="1"> <tr> <th>Recepción</th> <th>Entrega</th> </tr> <tr> <td> <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO Cliente participa en el inventario? </td> <td> <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO </td> </tr> <tr> <td> <input checked="" type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Mala <input type="checkbox"/> Regular </td> <td> <input checked="" type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Mala <input type="checkbox"/> Regular </td> </tr> </table>		Recepción	Entrega	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO Cliente participa en el inventario?	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Mala <input type="checkbox"/> Regular	<input checked="" type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Mala <input type="checkbox"/> Regular	AUTORIZACIÓN: <input checked="" type="checkbox"/> SE EXPLICÓ AL CLIENTE LOS TRABAJOS EFECTUADOS <input checked="" type="checkbox"/> SE EXPLICÓ AL CLIENTE LOS COSTOS DE ACUERDO A LA ORDEN DE SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/> CLIENTE DEJÓ LOS REPUESTOS REMPLAZADOS DURANTE EL SERVICIO. <input checked="" type="checkbox"/> CLIENTE AUTORIZÓ A GRUPO PANA LAS GESTIÓN DE LOS REPUESTOS REMPLAZADOS DURANTE EL SERVICIO																											
Recepción	Entrega																																		
<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO Cliente participa en el inventario?	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO																																		
<input checked="" type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Mala <input type="checkbox"/> Regular	<input checked="" type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Mala <input type="checkbox"/> Regular																																		
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">Método de Sujeción de Alfombras</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Recepción</th> <th>Entrega</th> <th></th> </tr> <tr> <td>Sujeción</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alfombra original</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Condición - solo para instalación incorrecta</td> <td><input type="checkbox"/> Forro</td> <td><input type="checkbox"/> Sobre los pedales</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Dos o más</td> <td><input type="checkbox"/> Otros</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Recomendación para el correcto uso de alfombras</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Adquirir alfombra con sistema de sujeción.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Sujetar correctamente.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> NO usar alfombras.</td> <td></td> </tr> </table> <p>Para asegurar una correcta instalación de la alfombra</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instale solamente alfombras diseñadas para el modelo • Asegure firmemente con los retenedores • Nunca use más de una alfombra. • Instale siempre en la posición correcta. 		Método de Sujeción de Alfombras					Recepción	Entrega		Sujeción	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO		Alfombra original	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Condición - solo para instalación incorrecta	<input type="checkbox"/> Forro	<input type="checkbox"/> Sobre los pedales		<input type="checkbox"/> Dos o más	<input type="checkbox"/> Otros		Recomendación para el correcto uso de alfombras	<input type="checkbox"/> Adquirir alfombra con sistema de sujeción.			<input type="checkbox"/> Sujetar correctamente.				<input type="checkbox"/> NO usar alfombras.		
Método de Sujeción de Alfombras																																			
	Recepción	Entrega																																	
Sujeción	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO																																	
Alfombra original	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
Condición - solo para instalación incorrecta	<input type="checkbox"/> Forro	<input type="checkbox"/> Sobre los pedales																																	
	<input type="checkbox"/> Dos o más	<input type="checkbox"/> Otros																																	
Recomendación para el correcto uso de alfombras	<input type="checkbox"/> Adquirir alfombra con sistema de sujeción.																																		
	<input type="checkbox"/> Sujetar correctamente.																																		
	<input type="checkbox"/> NO usar alfombras.																																		

OBSERVACIONES
 placa bmg879

EN CONFORME CON LOS TRABAJOS EFECTUADOS:	FIRMA:
NOMBRE <i>Alondra Stefany Becerra Bustamante</i>	
DNI: <i>46080003</i>	