GRUPOPANA

ORDEN DE SALIDA DE VEHICULOS

FECHA: 05/05/2026

HORA: 16:18:05

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO COREMOQ
DNI/RUC	20607466433

PLACA	BMC911	VIN	8AJKA3CD2N3089855
MARCA	TOYOTA	MODELO	1966 - HILUX 4x4 D/C 1GD SR
COLOR		AÑO	

ORDEN	6000089030	REPUESTOS	S/.1,080.67
LOCAL	Moquegua	SERVICIOS	S/.192.36
ASESOR	Alondra Stefany Becerra Bustamante	IGV	S/.229.15
FIRMA A.S		TOTAL	S/.1502.18

	Recepción		Entrega	
	OK	NO	OK	NO
Cliente participa en el inventario?	☑	☐	☑	☐
Condición de limpieza	☑ Buena ☐ Regular	☐ Mala	☑ Buena ☐ Regular	☐ Mala

Metodo de Sujeción de Alfombras

	Recepción		Entrega	
	OK	NO	OK	NO
Sujeción	☑	☐	☑	☐
Alfombra original	☐	☐	☐	☐

Condición - solo para instalación incorrecta: ☐ Forro ☐ Sobre los pedales ☐ Dos o más ☐ Otros

Recomendación para el correcto uso de alfombras:
- ☐ Adquirir alfombra con sistema de sujeción.
- ☐ Sujetar correctamente.
- ☐ NO usar alfombras.

Para asegurar una correcta instalación de la alfombra

- Instale solamente alfombras diseñadas para el modelo
- Asegure firmemente con los retenedores
- Nunca use más de una alfombra.
- Instale siempre en la posición correcta.



AUTORIZACIÓN:

- ☑ SE EXPLICÓ AL CLIENTE LOS TRABAJOS EFECTUADOS
- ☑ SE EXPLICÓ AL CLIENTE LOS COSTOS DE ACUERDO A LA ORDEN DE SERVICIOS
- ☑ CLIENTE DEJÓ LOS REPUESTOS REMPLAZADOS DURANTE EL SERVICIO.
- ☑ CLIENTE AUTORIZÓ A GRUPO PANA LAS GESTIÓN DE LOS REPUESTOS REMPLAZADOS DURANTE EL SERVICIO

OBSERVACIONES

placa bmc911

EN CONFORME CON LOS TRABAJOS EFECTUADOS:	FIRMA:
NOMBRE: David J. Colque	
DN: 47520770	

Scanned with CamScanner