

OK/REEMPLAZADO

REEMPLAZO/REPARACIÓN FUTURA

REEMPLAZO/REPARACIÓN INMEDIATA

Cliente: Acutayca

Placa: BXR-827

Recepción: OK NO Entrega: OK NO

Cliente participa en el inventario? Sí No

Condición de limpieza: Buena Mala Buena Mala Regular Regular

Método de Sujeción de Alfombras

Recepción: OK NO Entrega: OK NO

Sujeción: Original Original Original Original

Condición - solo para instalación incorrecta: Otro Sobre los pedales Dos o más Otros

Recomendación para el correcto uso de alfombras: Adquirir alfombra con sistema de sujeción Sujetar correctamente NO usar alfombras

Para asegurar una correcta instalación de la alfombra:
- Instale solamente alfombras diseñadas para el modelo.
- Asegure firmemente con los retenedores
- Nunca use más de una alfombra.
- Instale siempre en la posición correcta.

Inspección visual

Neumático	Marca	Medición			
Del. Izquierdo		<u>2.5</u> mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Del. Derecho		<u>3</u> mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Post. Derecho		<u>1.8</u> mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Post. Izquierdo		<u>3</u> mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Accesorios

	SI	NO	Avería
Multimedia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de audio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Neblineros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cámara de estacionamiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sensor de retroceso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estribos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Llantas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cromos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A=Arañado X=Dañado O=Abollado F=Faltante

Pintura/Carrocería: _____

Aros: _____

Tapiz: _____

Cliente desea Trade-in / Renovación:

Observaciones:

Inspección técnica ■ Mantenimiento Km. Diagnóstico/Reparación/Otros N° OT

A. Interior del vehículo		D. Fluidos		F. Presión de neumáticos [Inicial] [Final]	
1 <input checked="" type="checkbox"/>	Reloj y pantalla multi-información	29 <input checked="" type="checkbox"/>	Aceite del motor	Delantero Izquierdo	psi <u>33</u> psi
2 <input checked="" type="checkbox"/>	Luces del tablero y de salón	30 <input checked="" type="checkbox"/>	Líquido del limpia parabrisas	Delantero Derecho	psi <u>33</u> psi
3 <input checked="" type="checkbox"/>	Lavadores y limpia parabrisas	31 <input checked="" type="checkbox"/>	Refrigerante del motor	Posterior Izquierdo	psi <u>36</u> psi
4 <input checked="" type="checkbox"/>	Ventilador / Desempañador	32 <input checked="" type="checkbox"/>	Líquido de freno	Posterior Derecho	psi <u>36</u> psi
5 <input checked="" type="checkbox"/>	Retrovisores y tapasol	33 <input checked="" type="checkbox"/>	Líquido de embrague	Llanta de Repuesto	psi _____ psi
6 <input checked="" type="checkbox"/>	Claxon	34 <input checked="" type="checkbox"/>	Aceite de transmisión automática (si tiene varilla de inspección)	G. Frenos REPARADO	
7 <input checked="" type="checkbox"/>	Timón y columna de dirección	35 <input checked="" type="checkbox"/>	Aceite de transmisión mecánica	PASTILLAS	
8 <input checked="" type="checkbox"/>	A/C	36 <input checked="" type="checkbox"/>	Aceite de dirección hidráulica	Del. Izquierdo	<u>6</u> mm <input type="checkbox"/>
9 <input checked="" type="checkbox"/>	Radio / Multimedia	37 <input checked="" type="checkbox"/>	Aceite de transferencia	Del. Derecho	<u>6</u> mm <input type="checkbox"/>
10 <input checked="" type="checkbox"/>	Asientos y cinturones de seguridad	38 <input checked="" type="checkbox"/>	Aceite de diferencial delantero	Post. Izquierdo	_____ mm <input type="checkbox"/>
11 <input checked="" type="checkbox"/>	Lunas y pestillos	39 <input checked="" type="checkbox"/>	Aceite de diferencial posterior	Post. Derecho	_____ mm <input type="checkbox"/>
12 <input checked="" type="checkbox"/>	Freno de estacionamiento	E. Debajo del vehículo REPARADO			
13 <input checked="" type="checkbox"/>	Pedal de freno y embrague	40 <input checked="" type="checkbox"/>	Cremallera de dirección	DISCOS	
14 <input checked="" type="checkbox"/>	Filtro de A/C	41 <input checked="" type="checkbox"/>	Terminal de dirección	Del. Izquierdo	<u>27.8</u> mm <input type="checkbox"/>
15 <input checked="" type="checkbox"/>	Faros/Direccionales delant. y post.	42 <input checked="" type="checkbox"/>	Tubería del sistema de frenos	Del. Derecho	<u>27.8</u> mm <input type="checkbox"/>
16 <input checked="" type="checkbox"/>	Tapa del tanque de combustible	43 <input checked="" type="checkbox"/>	Fugas de aceite, agua, combustible y/u otros fluidos	Post. Izquierdo	_____ mm <input type="checkbox"/>
17 <input checked="" type="checkbox"/>	Medición de gases de escape	44 <input checked="" type="checkbox"/>	Tubo de escape	Post. Derecho	_____ mm <input type="checkbox"/>
B. Exterior del vehículo REPARADO		45 <input checked="" type="checkbox"/>	Ponchos de cremallera	ZAPATAS	
18 <input checked="" type="checkbox"/>	Fugas (aceite, agua, combustible)	46 <input checked="" type="checkbox"/>	Suspensión delantera	Post. Izquierdo	<u>3.5</u> mm <input type="checkbox"/>
19 <input checked="" type="checkbox"/>	Correas transmisoras	47 <input checked="" type="checkbox"/>	Suspensión posterior	Post. Derecho	<u>3.5</u> mm <input type="checkbox"/>
20 <input checked="" type="checkbox"/>	Correa de distribución	48 <input checked="" type="checkbox"/>	Inspección y ajuste de pemos de la suspensión, escape y carrocería.		
21 <input checked="" type="checkbox"/>	Cadena de distribución	49 <input checked="" type="checkbox"/>	Filtro de aceite	TAMBORES	
22 <input checked="" type="checkbox"/>	Bujías (iridio → cada 95 000km)	50 <input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza de los discos de freno	Post. Izquierdo	<u>295.6</u> mm <input type="checkbox"/>
23 <input checked="" type="checkbox"/>	Condición de la batería	51 <input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza de los tambores de freno	Post. Derecho	<u>295.6</u> mm <input type="checkbox"/>
24 <input checked="" type="checkbox"/>	Tensión de la batería: <u>12.9</u> V.	52 <input checked="" type="checkbox"/>	Lubricación del cardán	AROS	
25 <input checked="" type="checkbox"/>	Filtro de aire del motor	53 <input checked="" type="checkbox"/>	Rótula del trapecio y guardapolvo	Del. Izquierdo	<input type="checkbox"/>
26 <input checked="" type="checkbox"/>	Filtro de combustible (int. tanque)	54 <input checked="" type="checkbox"/>	Pemos del cardán	Del. Derecho	<input type="checkbox"/>
27 <input checked="" type="checkbox"/>	Filtro de combustible tipo metálico	55 <input checked="" type="checkbox"/>	Soporte del cardán	Post. Izquierdo	<input type="checkbox"/>
28 <input checked="" type="checkbox"/>	Filtro de combustible (elemento)			Post. Derecho	<input type="checkbox"/>

Observaciones:


- Para el siguiente mantenimiento cambio de pastillas
mantenimiento de calipers se ve un ligero desgaste
disparado y rectificado de discos
- tambien para el siguiente cambio de las bujias
de los trapezios LM y RM considerar
pernos y alineamiento

GRUPO PANA S.A. Fecha: 14.05.26 Hora: _____

MARCOS PALOMARES
ASESOR DE SERVICIO

Firma del cliente o persona autorizada

Declaro haber retirado mi vehículo en las condiciones registradas en este check list y haber recibido la información correspondiente

N°	DESCRIPCION DE OBSERVACIONES	CANT	OBSERVACIÓN LEVANTADA	
			SI	NO
1	Cambio del filtro del motor may hoy pieza del sensor MAE	1		
2	Cambio del filtro AIC	1		
3	Cambio de los silenciadores de muelles	12		
4	Cambio de ATF de dirección			
5	Coro lagrima cava delantero	2		
6	Escapin posterior derecho no tiene	1		
7	Extintor se encuentra dentro de la fecha de vencimiento	1		
8	Tambor izquierdo se encuentra roto un pedazo	1		
9				
10	CONFORMIDAD DE OBSERVACIONES LEVANTADAS			
11	 GRUPO PANA			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Grupo Pana

MAYKEL HUALLPA

V°B°

ASESOR DE SERVICIO